### UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des Sciences Appliquées Département de Génie Electrique



### MASTER ACADEMIQUE Domaine : Sciences et technologies Filière : Génie électrique Spécialité : Electrotechnique Industrielle Présenté par :

### **BENKADI IMAD EDDINE**

### <u>Thème</u>

### Simulation d'une Commande directe du couple (DTC-SVM) du moteur asynchrone

M <sup>r</sup> zahir ider	MCA	Président	UKM Ouargla
M <sup>r</sup> Khelifa Moussa	MCB	Encadreur/rapporteur	UKM Ouargla
M <sup>r</sup> laid khettache	MCA	Examinateur	UKM Ouargla

### Année Universitaire 2020/2021

### DEDICACE

Je dédie ce modeste travail à :

Mes parents: mon trésor dans cette vie, en signe de reconnaissance de l'immense bien que vous avez fait pour moi concernant mon éducation qui abouti aujourd'hui à la réalisation de cette étude.

Recevez à travers ce travail tout ma gratitude et mes profonds

sentiment, qu'Allah le tout puissant soit avons cotés et vous accorde une

### meilleurs santé;

A tous mes enseignants

*A mes frères de la promotion 2021 et surtout ceux de licence option; Département de Génie Électrique Ouargla* 

A toutes mes chères amies proches

Merci à vous tous pour vos soutiens, vos aides et vos solidarités afin que

je

puisse être en ce moment de joie de festivité

### REMERCIEMENTS

Avant tout, il apparaît opportun de commencer ce mémoire par des remerciements, à Dieule tout puissant qui donné, le pouvoir et la patience pour le terminer Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma reconnaissance à Mr. KHALIFA Moussa (MCB), Mr.REHOUMA Youssef (Doctorant) et Mr. KADRIN Abderrahmane (Doctorant)pour sa qualité d'encadrement, ses remarques et ses précieux conseils avec lesquels nous aboutissons à finir ce projet.

Enfin, nous sommes reconnaissants à tout le corps enseignant d'Université

Kasdi Merbah – Ouargla.

### ملخص

اكتسبت الآلات الكهريائية اهتمامًا كبيرًا من الباحثين ، لأن مزاياها لا جدال فيها نظرًا لقدرتها على التكيف مع أي بيئة ولأدائها الفعال ، وبالتالي تجاوز المحركات الأخرى غير الكهريائية. بالنظر إلى البساطة ، والتكلفة المنخفضة ، وغياب الصيانة ، فإن المحرك غير المتزامن (MAS) هو الأكثر استخدامًا ، ونطاق استخدامه من المحرك الصغير إلى محركات عالية الطاقة. فتحت التطور ات التكنولوجية الحديثة في إلكتر ونيات الطاقة ومعالجة الإشار ات الرقمية للباحثين أصوات

أدوات التحكم السائدة حاليًا في الصناعة هي ، التحكم القياسي ، والتحكم الموجّه لتدفق FOC ، والتحكم المباشر في عزم الدور ان DTC. يفضل السابق في التطبيقات منخفضة الأداء ، في حين أن FOC هو DTC ، يز داد الطلب عليها عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الأداء الأعلى وهذا يترك الأبواب مفتوحة للباحثين لتطوير جديد

تقنيات جديدة لتحسينها.

لذلك ، نقدم في هذه الرسالة تقنية التحكم (DTC-SVM) لآلة الحث (MAS). من أجل تحسين ديمومة هذا التحكم (تقليل التموجات التدفق و عزم الدور ان تردد البديل)

### RESEME

Les machines électriques ont acquis un intérêt énorme de la part des chercheurs, car leurs avantages sont incontestables de par leurs aptitudes à s'adapter à tout environnement et à leurs rendements efficaces, dépassant ainsi d'autres actionneurs non électriques. Vu, la simplicité, le coût réduit, et l'absence d'entretien, le moteur asynchrone (MAS) est le plus utilisé, sa gamme d'utilisation s'étant du micromoteur aux moteurs à très grandes puissances. Les avancées technologiques récentes de l'électronique de puissance et de traitement de signal numérique, ont ouverts aux chercheurs les voix de développements de commandes performantes qui répondent aux exigences industrielles.Les commandes actuellement prépondérantes dans l'industrie sont, la commande scalaire, la commande vectorielle à flux orienté FOC, et la commande directe du couple DTC. La première est préféré dans les applications à faibles performances, tandis que la FOC est la DTC, sont très sollicitées quand il s' agit d'exigences plus performantes Ce qui laisse les portes ouvertes aux chercheurs de développer de nouvelles techniques pour les améliorer.

C'est pourquoi, Nous présentons dans ce mémoire la technique de commande (DTC-SVM) d'une machine à induction (MAS). Dans le but d'améliorer de permanence de ce contrôle (réduction d'ondulations flux et couple ; fréquence de commutation

### LISTE DES SYMBOLES

Symbole	Désignation
Р	Puissance active
Q	Puissance réactive
D	Puissance déformante
S	Puissance apparente
Vs1,2,3	Tensions de la source
Ud	Tension continue à la sortie du redresseur
Id	Courant continu fournit par le redresseur
If	Courant efficace du filtre actif
I <sub>ch</sub>	Courant efficace de la charge non linéaire
I <sub>ch-h</sub>	Courant harmonique de la charge non linéaire
Is	Courant efficace de la source
Lss	matrice des inductances propres et mutuelles entre phases
	statoriques
DTC	CommandeDirecte du Couple
FP	Facteur de puissance
$\beta x, x_a$ :	composantes des vecteurs dans le repère aß
Ψ	flux total
FOC	Commande Vectorielle à Flux Orienté
ωS, ω, ωSl	pulsations statorique, rotorique, et de glissement
f <sub>r</sub>	Fréquence du réseau
Ω	Pulsation du réseau
Fp	Fréquence de la porteuse
M	Indice de modulation
R	Coefficient de réglage
Lmsr	matrice des inductances mutuelles entre phases statoriques et
	rotoriques
Vr	Amplitude de la reference
σ	coefficient de dispersion de Blondel
Rs, Ls	Résistance et inductance de la source
Rcc, Lcc	Résistance et inductance de court-circuit
Rf, Lf	Résistance et inductance du filtre actif
Rc, Lc	Résistance et inductance de la charge côté réseau
Iref	Courant de référence
V <sub>dc</sub>	Tension aux bornes du condensateur
Ts	constate de temps statorique
Tr	constate de temps rotorique
Tz	périoded'échantillonnage
$\Omega$	la vitesse mécanique ( $\omega = p \Omega$ )
$\theta s,  \theta,  \theta s l$	angles électriques statorique, rotorique, et du glissement
р	Puissance continue liée à la composante fondamentale active
	Puissance
fn	fréquence de harmonique
dq	axes correspondants au référentiel lié au champ tournant

Chapise I. Etai de l'art da moleur a induction	
Introduction général	2
I.1. Introduction	
I.2. Principe de fonctionnement de la machine asynchrone	4
I.3. Glissement d'une machine asynchrone	5
I.4. Constitution de la machine asynchrone	5
a) Le Stator	6
b) Le rotor	6
B).1:Le rotor à cage d'écureuil ou rotor en court-circuit	6
B).2 :Le rotor bobiné	7
I.4. Avantages et inconvénients de la machine asynchrone	8
I.5. Démarrage de la machine asynchrone	8
I.5.1. Démarrage direct moteur 1sens de rotation	8
I.5.2. Démarrage direct moteur 2 sens de rotation	8
I.5.3. Démarrage moteur étoile/triangle	8
I5.4Démarrage par auto-transformateur	9
I5.5Démarrage résistif	9
I5.6démarrage rotorique	9
I.6. Freinage des moteurs asynchrones	9
I.6.1. Freinage à contre-courant	9
I6.2. Freinage par injection du courant continu	10
I.6.3. Freinage par fonctionnement en hyper synchrone	10
I7: Différentes Techniques de commande de la MAS	10
I.7.1Commande scalaire	11
I.7.2.Commande Vectorielle	11
I.8: Commande directe du couple	12
Conclusion	13

### Chapitre I : Etat de l'art du moteur à induction

### CHAPITRE 2: Modélisation de la machine asynchrone et de

### l'onduleur

II.1. Introduction	15
II.2. Hypothèses simplificatrices	15
II.3. Mise en équation du modèle de la machine	15

II.3.1.Equation électrique	16
II.3.2.Equation magnétique	16
II.3.3. Equation mécanique	17
II.4. Transformation d Park	18
II.4.1.Equation électrique	20
II.4.2. Equation mécanique	20
II.4.3. Choix du repère (d, q)	20
II.4.4. Référentiel fixe par rapport au stator	21
II.4.5.Référentiel fixe par rapport au rotor	21
Résultats de simulation	22
II.6.Modélisation de l'onduleur de tension	24
II.6.1 .Introduction	24
II.6.2Modèle mathématique de l'onduleur de tension	25
II.6.3Latechnique de modulation "Sinus-triangle" (STPWM)	26
Conclusion	

### Chapitre III: Commande directe du couple de la MAS

II.1 .Introduction	31
III.2 Principe de la commande DTC	31
III.2.1 Règle d'évolution du flux statorique	31
III.2. 2 Règle d'évolution du couple électromagnétique	
III.3 Elaboration de la commande direct du couple	35
III.3.1 Régulation du flux statorique	36
III.3.2 Régulation du couple électromagnétique	
III.3.3. Elaboration de la table de command	37
III.3.3.4 Estimation du flux statorique et du couple	
III.3.3.4.1 Modèle en tension	
III.3.3.5 Schéma de la commande	40
III.3.4 Résultats de simulation	41
III.3.4.1 Résultats de la DTC	<b>.</b> 41
Conclusion	44
Conclusion général	45

### LISTE DES TABLEAUX

TABLEAUX	TITRES					
Tableau I	Avantages et inconvénients de la machine asynchrone	8				
Tableau.III.1	vecteurs de tensions à appliquer pour chaque secteur pour le contrôle du flux.	37				
Tableau.III.2	vecteurs de tensions à appliquer pour chaque secteur pour le contrôle du Couple	38				
Tableau.III.3	vecteurs de tensions à appliquer pour chaque secteur pour le contrôle du couple et du flux	38				
Tableau.III.4	élaboration de la table de commutation	39				

### LISTE DES FIGURES

FIGURES	FIGURES FIGURES			
Fig. I.1	constitution du moteur asynchrone	5		
Fig. I.2	stator	6		
Fig. I.3	le rotor à cage d'écureuil	7		
Fig. I.4	Le rotor bobiné	7		
Fig.I.5	Schéma classique de la commande scalaire indirecte	11		
Fig.I.6.	Schéma bloc du modèle vectoriel de la machine asynchrone	12		
Fig I. 7	Structure de la commande directe du couple.	13		
Fig. II.1	représentation angulaire des systèmes d'axes dans l'espace électrique.	18		
Fig.II.2	Les Courants de phases statorique Machine alimentée par le réseau	23		
Fig.II.3	Réponse du couple électromagnétique Machine alimentée par le réseau	23		
Fig.II.4	Vitesse de rotation à vide puis en charge à t=.6s, Machine alimentée par le réseau	24		
Fig.II.5	l'onduleur de tension associé à la MAS	25		

Fig.II.6	principe de la STPWM				
Fig.II.7	Principe de la commande MLI	28			
Fig.III.1	orientation de l'axe d selon la direction du flux statorique	33			
Fig.III.2	Evolution du vecteur flux statorique en fonction de vecteur de tension appliqué	34			
FigurellI.3	illustration de l'angle $\delta$	35			
Fig.III.4	Evolution de l'angle $\delta$ en fonction de vecteur de tension appliqué				
FigIII.5.a	Evolution d e $\psi$ s	36			
Fig.III.5.b	contrôleur à hystérésis à deux niveaux 60	36			
Fig.III.6	contrôleur à hystérésis du couple à trois niveaux	37			
Fig.III.6	Choix du vecteur de tension à appliquer	37			
Fig.III.7	schéma de l'estimation du flux statorique par le modèle en tension	40			
Fig.III.8	Principe de la commande DTC.	41			
Fig III.9	le flux statorique	41			
fig .III.10	les courbe des courant statorique	42			
fig .111.11	les courbe des courant statorique la	42			
fig III.12	les courbe de couple électromagnétique	43			
fig III.13	les courbe de la vitesse	43			
fig .III.14	les courbe de la angle statorique	44			
fig .III.15	les courbe de trajectoire de flux	44			

### Introduction général

Les trois machines " à courant continu, synchrone, asynchrone" ont de tout temps servi les besoins de l'industrie traditionnellement, ces machines électriques ont été commandées manuellement et les équipements pour ces opérations sont complexes et coûteux.

Le développement des convertisseurs et l'avancée rapide des semi-conducteurs ont permis durant ces trois derniers décennies une intense activité de recherche sur le développement de l'entraînements électrique à vitesse variable des machines électriques.

La machine asynchrone justifie le grand intérêt de l'industrie vis-à-vis de ce type de machine de plus, les développements récents de l'électronique de puissance et de commande permettent aux moteurs Asynchrones d'avoir les mémés performances que celles des machines à courant continu

Grâce à l'évolution technologique de l'électronique de puissance et de la micro-informatique, le domaine d'entraînement électrique à vitesse variable, a connu ces dernières années un essor considérable.

Cet avantage a joué en faveur de la *MAS*, car actuellement elle est utilisée pour la réalisation de la majorité des entraînements à vitesse variable. En effet, la première commande qui a était introduite dans l'industrie était la commande scalaire, très répandue pour sa simplicité et son coût réduit, elle a occupé une grande partie des applications industrielles à vitesses variables. Seulement, les demandes aux applications plus performantes ont ouvert les voix aux chercheurs pour réaliser des commandes appropriées qui répondent aux exigences industrielles.

La commande vectorielle *(FOC)* constitue actuellement un domaine de recherche particulièrement intéressant, sa plage s'étend des petites puissances jusqu'aux entraînements de grandes puissances. Elle est l'évolution du contrôle scalaire tout en maintenant ses performances en régimes transitoires. La grande différence entre ces deux stratégies de commande, réside dans le fait que pour un contrôle vectoriel les paramètres de la machine doivent être connus assez précisément, la dynamique du contrôle devient de plus en plus efficace avec une bonne

Connaissance paramétrique.

Nous présentons dans ce mémoire la technique de commande (DTC-SVM) d'une machine à induction (MAS). Dans le but d'améliorer de permanence de ce contrôle (réduction d'ondulations flux et couple ; fréquence de commutation stabilité, le temps de repense rapide)

Dans le premier chapitre, nous avons parlé du principe du travail des machines asynchrones, de ses types, du principe de son fonctionnement et de la façon de le construire.

Le deuxième chapitre, nous présentons la modélisation de la machine asynchrone et l'onduleur.

Enfin, Dans dernier partie on étudiera les différentes méthodes de commandes citées précédemment. Les techniques présentées sont les formes de bases, et en vue d'améliorer la commande

IRFOC, dans la première partie la technique SVPWM est appliqué à l'onduleur de tension, on analysera les résultats obtenus par simulation,

### Chapitre I : Etat de l'art du moteur à induction

### I.1. Introduction :

La machine asynchrone connue également sous le terme `anglo-saxon `de la machine à induction, est une machine à courant alternatif sans connexion entre le stator et le rotor. Le terme asynchrone provient du fait que la vitesse de ces machines n'est pas forcement proportionnelle à la fréquence des courants qui la traversent La machine asynchrone a longtemps été fortement concurrencée par la machine synchrone dans les domaines de forte puissance, jusqu'à l'avènement de l'électronique de puissance.

On les retrouve aujourd'hui dans de nombreuses applications, notamment dans le transport (métro, train, propulsion des navires), de l'industrie (machine-outil), dans l'électroménager. Elles étaient à l'origine uniquement utilisées en moteur mais, toujours grâce à l'électronique de puissance, sont de plus en plus souvent utilisées en génératrice. C'est par exemple le cas dans les éoliennes. Pour fonctionner en courant monophasé, ces machines nécessitent un système de démarrage.

Pour les applications de puissance, au-delà de quelques kilowatts, les moteurs asynchrones sont uniquement alimentés par des systèmes des courants triphasés.

### I.2. Principe de fonctionnement de la machine asynchrone :

Les courants statorique créent un champ magnétique tournant dans le stator. La fréquence de rotation de ce champ est imposée par la fréquence des courants statorique, c'est-à-dire que sa vitesse de rotation est proportionnelle à la fréquence de l'alimentation électrique. La vitesse de ce champ tournant est appelée vitesse de synchronisme. L'enroulement au rotor est donc soumis à des variations de flux (du champ magnétique). Une force électromotrice induite apparaît qui crée des courants rotoriques. Ces courants sont responsables de l'apparition d'un couple qui tend à mettre le rotor en mouvement afin de s'opposer à la variation de flux : loi de Lenz. Le rotor se met donc à tourner pour tenter de suivre le champ statorique.

La machine est dite asynchrone car elle est dans l'impossibilité, sans la présence d'un en traînement extérieur, d'atteindre la même vitesse que le champ statorique. En effet, dans ce cas, vu dans le référentiel du rotor, il n'y aurait pas de variation de champ magnétique ; les courants s'annuleraient, de même que le couple qu'ils produisent, et la machine ne serait plus entraînée. La différence de vitesse entre le rotor et le champ statorique est appelée vitesse de glissement.[1]

### I.3. Glissement d'une machine asynchrone :

Le glissement est une grandeur qui rend compte de l'écart de vitesse de rotation d'une machine asynchrone par rapport à une machine synchrone hypothétique construite avec le même stator. Le glissement est toujours faible, de l'ordre de quelques pourcents : de 2 % pour les machines les plus grosses à 6 ou 7 % pour les petites machines triphasées, il peut atteindre 10 % pour les petites machines monophasées.

Les pertes par effet Joule dans le rotor étant proportionnelles au glissement, une machine de qualité se doit de fonctionner avec un faible glissement.g =  $\frac{n_s - n}{n_s}$ 

G:Le glissement du moteur asynchrone en pourcentage [sans unités]

ns : La fréquence de rotation du champ B ρ en tours par seconde [tr.s-1]

n : La fréquence de rotation du rotor en tours par seconde [tr.s-1]

### I.4. Constitution de la machine asynchrone :

La machine asynchrone est la machine la plus utilisée du faite qu'elle nécessite peu d'entretien, moins coûteuse, et se présente avec une construction assez simple, elle est aussi très connue par sa standardisation et sa robustesse. Sur la fig. (I.1) on représente les différentes parties de la machine asynchrone



Fig. I.1 : constitution du moteur asynchrone

Le moteur asynchrone est constitués par :

Le moteur d'induction triphasé (souvent appelé moteur asynchrone triphasé) comprend Deux parties principales : un inducteur fixe nommé stator et un induit mobile nommé rotor Chapitre I : Etat de l'art du moteur à induction

### A. Le Stator :

Le stator comporte une carcasse en acier renfermant un empilage de tôles minces identiques en forme de couronne qui constituent un cylindre vide ; ces tôles sont trous à leur périphérie intérieure. L'alignement de ces trous forme des encoches dans lesquelles on loge un bobinage triphasé. Cette couronne est serrée une carcasse en fonte



Fig. I.2 : stator

### B. Le rotor :

Le rotor, monté sur l'arbre moteur se compose d'un cylindre fait de tôles empilées. Des encoches sont percées à la périphérie extérieure destinées à recevoir des conducteurs. Il est séparé du stator par un entrefer très court de l'ordre de 0,4 à 2 mm seulement. Il existe deux types de rotor : le rotor à cage d'écureuil et le rotor bobiné

### B.1. Le rotor à cage d'écureuil ou rotor en court-circuit:

L'enroulement du rotor à cage d'écureuil est constitué de barres de cuivre nues introduites dans les encoches ; ces barres sont soudées ou rivées à chaque extrémité à deux Anneaux qui les court-circuitent. L'ensemble ressemble à une cage d'écureuil d'où le nom de rotor à cage d'écureuil. Dans les moteurs de petite moyenne puissance, les barres et les Anneaux sont formés d'un seul bloc d'aluminium coulé

### Chapitre I : Etat de l'art du moteur à induction



Fig. I.3.le rotor à cage d'écureuil.

### **B.2.Le rotor bobiné:**

Le rotor bobiné comprend un bobinage triphasé, semblable à celui du stator, placé dans les encoches. Il est composé de trois enroulements raccordés en étoile ; l'extrémité libre de chaque enroulement est reliée à une bague tournant avec l'arbre. Ces bagues permettent, par l'intermédiaire de trois balais, d'insérer une résistance extérieure en série avec chacun des trois enroulements lors du démarrage du moteur. En fonctionnement normal, les trois balais sont court-circuités.



Fig. I.4. Le rotor bobiné

### I.4. Avantages et inconvénients de la machine asynchrone :

Les avantages et les inconvénients de la machine asynchrone sont assez nombreux mais les principaux sont résumés dans le tableau suivant :

Avantages					inconvénients
Structure simple.					Non découplage naturel.
Robuste	et	facile	Non linéarités.		
Coût rédu	it				
Absence d'un système bagues balais.					

### Tableau(I) : Avantages et inconvénients de la machine asynchrone

### I.5.Démarrage de l a machine asynchrone :

Lors d'un démarrage d'une machine asynchrone, le courant d'enclenchement peut atteindre plusieurs fois le courant nominal de la machine Si l'application utilise un variateur ou un démarreur, c'est ce dernier qui se chargera d'adapter les tensions appliquées à la machine afin de limiter ce courant. En l'absence de variateur de vitesse, il existe plusieurs méthodes permettant de limiter le courant de démarrage. Elles ont été développées avant l'apparition de l'électronique de puissance mais sont encore utilisées de nos jours dans les installations anciennes ou par mesure d'économie pour des applications ne nécessitant pas de variateur en dehors du démarrage.

### I.5.1. Démarrage direct moteur 1sens de rotation :

Un moteur asynchrone triphasé alimenté directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. La constitué principalement d'un sectionneur, d'un contacteur et d'un relai thermique .

### I.5.2. Démarrage direct moteur 2 sens de rotation :

Un moteur asynchrone alimente directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche avant, un bouton marche arrière et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le constitué principalement d'un sectionneur, de deux contacteurs équipés d'inter verrouillage et d'un relai thermique.

### I.5.3. Démarrage moteur étoile/triangle :

Lors d'un démarrage étoile-triangle, la machine est d'abord connectée au réseau avec un couplage étoile, puis une fois démarrée, on passe sur couplage triangle Le fait de démarrer avec un couplage étoile permet de diviser par  $\sqrt{3}$  la tension appliquée. Ainsi, le courant

maximal absorbé est trois fois plus faible que lors d'un démarrage directement avec un couplage triangle. Le couple de démarrage est lui aussi trois fois plus faible que lors d'un démarrage en triangle. La surintensité lors du passage étoile-triangle est inférieure au courant d'appel d'un démarrage effectué directement en triangle.

Réalisée simplement à l'aide de contacteurs, cette méthode de démarrage est très économique.

### I.5.4. Démarrage par auto-transformateur:

Dans ce mode de démarrage, le stator de la machine asynchrone est relié à un autotransformateur qui permet d'effectuer un démarrage sous tension variable. La tension est progressivement augmentée, l'intensité du courant ne dépassant pas la valeur maximale désirée. Ceci peut être réalisé par commutation d'enroulements de l'autotransformateur.

### I.5.5.Démarrage résistif:

Lors d'un démarrage résistif, on insère des résistances en série avec les enroulements statorique ce qui a pour effet de limiter la tension à leurs bornes. Une fois le démarrage effectué, on court-circuite ces résistances. Cette opération peut être effectuée progressivement par un opérateur à l'aide de rhéostats de démarrage

### I.5.6.Démarrage rotorique:

Lors d'un démarrage rotorique, des résistances de puissance sont insérées en série avec les enroulements du rotor. Ce type de démarrage permet d'obtenir un

fort couple de démarrage avec des courants de démarrage réduits mais il ne peut être mis en œuvre qu'avec des machines à rotor bobiné muni de contacts glissants (bagues et balais) permettant les connexions électriques des enroulements rotorique. Ces machines sont d'un prix de revient plus important que leurs homologues dits à « cage d'écureuil ».

### I.6. Freinage des moteurs asynchrones :

### I.6.1. Freinage à contre-courant :

Il s'agit dans notre cas d'exploiter le principe même de la rotation du rotor pour le freiner. Nous savons que notre moteur se met en rotation parce que le stator génère un CTS et que en combinaisons avec le CTR, il y accrochage du rotor et mise en rotation de ce dernier. Nous savons encore que le rotor ce mettra en rotation dans le même sens que le CTS. Pour parvenir à cela, nous inverserons deux phases du stator.

Cette inversion devra être de courte durée, car les efforts au droit du rotor seront très importants. On ne doit pas non plus voir le rotor se mettre en rotation en sens inverse. On peut encore comprendre que cette manœuvre va entraîner de brusque variation du couple et

de courant statorique. Pour limiter celle-ci, nous inséreront lors de la permutation des phases de la résistance en série avec les enroulements statorique.

Il est encore préciser que la tension du rotor est presque le double de celle de l'arrêt, une précaution particulière sera prise pour les isolations des bobinages. Ce système est surtout utilisé pour les moteurs bobinés.

### I.6.2. Freinage par injection du courant continu :

Ce système est surtout utilisé pour les moteurs à cage. Il s'agit dans ce cas non pas de supprimer le CTS ou de l'inverser, mais tout simplement de le figer. En effet, dans ce cas nous allons créer un frein magnétique. Le CTR va se trouver en rotation dans un champ fixe qu'il va devoir franchir. On comprend aisément l'effet de freinage que va encaisser ce CTR lui-même à présent en fonction de la vitesse du rotor.

Dans ce cas, le CTR est directement en fonction de la rotation du rotor puisque c'est ce dernier qui crée la variation du flux pour les conducteurs. La vitesse du CTR sera donc identique à la vitesse du rotor et diminuera avec celle-ci. Ce système ne sera toutefois plus efficace à faible vitesse puisque le CTR deviendra trop faible.

### I.6.3. Freinage par fonctionnement en hyper synchrone :

Dans ce cas de figure, on fait tourner la machine en génératrice à une vitesse en un rien supérieure à la vitesse de synchronisme. Dans ce cas, le glissement est négatif et il absorbe de l'énergie mécanique. Cette méthode est particulièrement efficace pour freiner rapidement une machine asynchrone sans dispositif mécanique additionnel.

### I.6.4. Freinage par fonctionnement en génératrice asynchrone :

Un moteur asynchrone entraîné à une vitesse supérieure au synchronisme peut débiter de la puissance active sur un réseau, mais continuera toujours à absorber de la puissance réactive car n'oublions pas que la fréquence au rotor est dans ce cas élevée. Donc le déphasage du courant rotorique est très élevé ce qui oblige la machine à consommer de la puissance réactive. Cela est dût au déphasage du courant rotorique qui influence le déphasage du courant statorique.

### I.7. Différentes Techniques de commande de la MAS:

### I.7.1Commande scalaire:

Cette commande est l'une des plus anciennes, développée pour le réglage de la vitesse des machines asynchrone ,figure (I.5) La structure de cette technique est très simple. Son principe est basé sur la modélisation en régime permanent de la machine asynchrone. En cherchant à maximiser les capacités du couple, le flux doit être maintenu, dans une la

réglage, égal à sa valeur nomina le correspondant au maintien du rapport tension/fréquence (V/f) constant. De Part son fondement, cette technique est sensible en régime transitoire aux variations paramétriques à savoir la résistance statorique. Deux types de contrôle scalaire sont considérés dans la littérateur :

- Contrôle scalaire direct: Ce type contrôle consiste à réguler le flux. Ce la nécessita esamesureouson estimation. Cette méthode est plus compliquée à mettre en œuvre, en raison du coût des capteurs et de la qualité des signaux obtenus. On procède plutôt à une estimation ou une observation d'état.
- Contrôle scalaire indirect : Il consiste à imposer indirectement le flux magnétique en imposant le rapport amplitude/fréquence de la tension ou de courant. La première méthode est plus difficile à mettre en pratique sans moyen de calcul puissant, c'est la deuxième approche qui est la plus utilisée pour des considérations de stabilité.[2]



Fig.I.5.Schémaclassiquedelacommandescalaireindirecte.

### I.7.2.Commande Vectorielle:

La commande Vectorielle est un et ethnique de contrôle classique pour l'entraînement des machines asynchrones, figure (I.6). La théorie de cette commande a été proposée par Blaschkeen 1972, elle est aussi connue souslenom de commande par orientation de flux (FOC). Ce type de contrôle rende comportement de la machine asynchrone comparable à celui de la machine à courant continu à excitation séparée, c'est-à-dire, séparé le réglage du flux rotorique et du couple électromagnétique de la machine asynchrone. Contrairement à la méthode précédente, celle-ci est basée sur le modèle dynamique de la machine. Son principe de base consiste en la transformation des variables électriques de la machine vers un référentiel qui tourne vêle vecteur du flux.

Ce qui permet de contrôler le flux de la machine avec la composante  $I_{sd}$ du courant statoriquequi est l'équivalent du courant inducteur de la machine à courant continu. Tandis que, lacomposante  $I_{sq}$ permet de contrôler le couple électromagnétique correspondant au courant induit de la machine à courant continu

Il existe, essentiellement, deux méthodes décommande à flux orienté .La commande vectorielle directe et indirecte. Ces deux méthodes sont aussi classées selon le mode d'alimentation, en tension ou en courant[2].





### I.8.Commande directe du couple:

La commande directe de couple (DTC), est une structure de contrôle des machines Asynchrones, figure (I.7). Elle a été proposée au milieu des années 80 par Takahashi et Noguchiet Depenbrock. Depuis, plusieurs travaux de recherches ont permis de développer avec exactitude la connaissance de cette commande. Son principe est basé sur la détermination directe de la séquence de commande appliquée aux interrupteurs de l'onduleur de tension, qui permet de sélectionner le vecteur spatial de la tension statorique. le flux statorique et le couple électromagnétique. Ces :Deux variables sont contrôlées variables sont commandées par des régulateurs à hystérésis. L'objectif de cette méthode est de garder le flux statorique et le couple électromagnétique à l'intérieur de ces bandes d'hystérésis. La sortie de ces contrôleurs dé termine le vecteur de tension optimal à appliquer à chaque instant de commutation. Cette Méthode présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes conventionnelles, notamment le temps de réponse du couple, l'amélioration de sa robustesse vis-à-vis des variations paramétriques de la machine, l'absence de transformation de Park sur des axes tournants

D'autre part, cette méthode est classée dans la famille des commandes sans capteur (vitesse, Position), nécessite la maitrise des harmoniques de couple qui entrainent de nombreux problèmes, pouvant conduire à un vieillissement précoce du système [2]



Fig.I.7.Structure de la commande directe du couple.

### **Conclusion:**

Dans ce chapitre nous sommes partis du principe de fonctionnement de la machine asynchrone qui ayant deux types, machine asynchrone à rotor bobiné et cage d'ecceurielle que nous avons choisi dans ce mémoire puis nous avons cité ses constitutions et ses avantages et inconvénients, nous avons également parlé du méthodes de démarrage de la machine asynchrone qui permettent de limiter le courant de démarrage, puis nous considérons quelques méthodes de freinage des moteurs asynchrones ; amendé en mentionnant les différents types de contrôle pour la machine asynchrone tels que le contrôle vectoriel, le contrôle scalaire et le contrôle de couple direct que nous appliquerons.

Dans le chapitre suivant nous aborderons la modélisation de la machine asynchrone ses équations et sa simulation via MATLAB /Simullink

### **II.1. Introduction :**

Le système d'entraînement de la machine asynchrone intègre l'alimentation. Le convertisseur statique, la machine et la commande indispensable au fonctionnement de l'ensemble.

De ce fait, une modélisation de la machine asynchrone, destinée aussi bien à l'étude de son comportement qu'à la mise en place des fonctionnements de la commande, est nécessaire pour le bon déroulement du processus d'entraînement. L'objectif de ce chapitre est de présenter mathématiquement, une modélisation de la machine asynchrone sous forme de différents modèles d'état selon le choix de repère, le vecteur d'état et les entrées-sorties possibles du moteur. Généralement, ces modèles sont définis dans un référentiel diphasé, soit tournant (d, q), soit fixe au stator (a, b). Ces référentiels sont définis à partir du référentiel triphasé naturel de la machine asynchrone à l'aide de transformations mathématiques adaptées.

### II.2. Hypothèses simplificatrices :

Les hypothèses simplificatrices adoptées dans ce travail sont présentées comme suit:

• La saturation magnétique ne sera pas prise en compte, ce qui permettra d'écrire les flux propres de la machine comme des fonctions linéaires des courants

. Pertes ferromagnétiques négligées.

. Les Résistances des enroulements sont considérées comme constantes.

.Parfaite symétrie de construction.

### II.3. Mise en équation du modèle de la machine:

Le comportement de la machine est entièrement défini par trois types d'équations à savoir :

- les équations électriques

- les équations magnétiques

- les équations mécaniques

Afin de bien mener la modélisation de la machine, il faut adopter les simplificatrices suivant:

- entrefer constant
- effet des encoches négligées
- pertes ferromagnétiques non saturées et à perméabilité constante
- pertes ferromagnétiques négligeables

- l'influence de l'effet de peau et de l'échauffement sur les caractéristiques n'est pas prise en compte.[1]

Dans le cadre de ces hypothèses et pour une machine équilibrée et couplée en étoile, les équations de la machine s'écrivent sous la forme matricielle suivante :

### II.3.1. Équation électrique :

La loi de faraday permet d'écrire:

 $V = Ri + d\phi / d$ 

Pour les trois phases statorique, on résume cette écriture par l'écriture matricielle condensée

$$[Vabc] = R[iabc] + \frac{d}{dt}[\varphi abc]$$

-pour le stator:

$$\begin{bmatrix} Vsa \\ Vsb \\ Vsc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Rs & 0 & 0 \\ 0 & Rs & 0 \\ 0 & 0 & Rs \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} isa \\ isb \\ isc \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \varphi sa \\ \varphi sb \\ \varphi sc \end{bmatrix}$$

-pour le rotor:

$$\begin{bmatrix} \operatorname{Vra} \\ \operatorname{Vrb} \\ \operatorname{Vr}c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \operatorname{Rr} & 0 & 0 \\ 0 & \operatorname{Rr} & 0 \\ 0 & 0 & \operatorname{Rr} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \operatorname{ira} \\ \operatorname{irb} \\ \operatorname{irc} \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \varphi ra \\ \varphi rb \\ \varphi rc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Le rotor étant en court-circuit, ses tensions sont nulles.

### II.3.2. Équation magnétique :

Chaque flux comporte une interaction avec les courants de toutes les phases y compris la sienne (notion de flux / inductance propre). Exemple de la phase à statorique :

 $\varphi_{sa} = L_s i_{sa} + M_s (i_{sb} + i_{sc}) + M_1 \cdot i_{ar} + M_3 \cdot i_{rb} + M_2 \cdot i_{rc}$ En matriciel:

$$\begin{pmatrix} \varphi sa \\ \varphi sb \\ \varphi Sc \\ \varphi ra \\ \varphi rb \\ \varphi rc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ls & Ms & Ms & M1 & M2 & M3 \\ Ms & Ls & Ms & M2 & M1 & M3 \\ Ms & Ms & Ls & M3 & M2 & M1 \\ M1 & M2 & M3 & Lr & Mr & Mr \\ M3 & M1 & M2 & Mr & Lr & Mr \\ M2 & M3 & M1 & Mr & Mr & Lr \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ias \\ ibs \\ ics \\ iar \\ ibr \\ icr \end{pmatrix}$$

Cette matrice des inductances fait apparaitre quatre sous matrice :

$$\begin{bmatrix} \varphi sabc \\ \varphi rabc \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [Ls] & [Msr] \\ [Msr] & [Lr] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} isabc \\ irabc \end{bmatrix}$$

Avec [Msr] = [Msr]

Ou :

<u>Ls</u> : est l'inductance propre d'une phase statorique.

<u>L</u>r : est l'inductance propre d'une phase rotorique.

<u>M</u>s : est l'inductance mutuelle entre deux phases statorique.

Mr : est l'inductance mutuelle entre deux phases rotorique.

 $\underline{M}$ sr : est le maximum de l''inductance mutuelle entre deux phases rotorique st une phase statorique.

Avec:

$$[Msr] = [Msr]^{T} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\theta) & \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \cos\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

 $M_1 = M_{sr} cos(\theta)$ 

 $M_2 = M_{sr} \cos(\theta - 2\pi/3)$ 

 $M_3 = M_{sr} \cos(\theta + 2\pi/3)$ 

[M<sub>sr</sub>]: matrices de l'inductance mutuelle du couplage stator-rotor.

θ: angle électrique définit la position relative instantanée entre les axes rotorique les statorique que sont choisi comme axes de références.

Finalement:

$$\{ [Vsabc] = [Rs] \cdot [isabc] + d/dt \{ [Ls] \cdot [isabc] + [Msr] \cdot [irabc] \} \\ \{ [Vrabc] = [Rr] \cdot [irabc] + d/dt \{ [Lr] \cdot [irabc] + [Msr] \cdot [isabc] \}$$

### II.3.3. Équation mécanique:

L'expression de l'équation mécanique est:

 $Ce-Cr=J\;d\;/\;dt\;\Omega+f\,\Omega$ 

Le couple électromagnétique est donné par :

$$Ce = [ias ibs ics] \frac{d}{dt} [Msr] . \begin{bmatrix} iar \\ ibr \\ icr \end{bmatrix}$$

Avec:

J: moment d'inertie du rotor.

F: coefficient de frottement visqueux.

C<sub>e</sub>: couple électromagnétique.

C<sub>r</sub>: couple résistant.

P: nombre de pair de pole.

P: nombre de pair de pole.

### **II.4.** Transformation de Park:

La transformation de Park est constituée d'une transformation triphasée-biphasé suivie d'une rotation. Elle permet de passe du repère fixe (abc) vers le repère mobile (d q). [1]



Fig.II.1 : représentation angulaire des systèmes d'axes dans l'espace électrique.

Les repères de la transformation de Park des grandeurs statorique et celle des grandeurs rotoriques doivent coïncider pour simplifier ces équations. Ceci se fait en liant les  $\theta s$  et  $\theta r$  angles par la relation :

 $\theta s = \theta + \theta r$ 

Alors dans ce cas la transformation de Park normalisée est obtenue à l'aide de la matrice de passage :

$$[P]^{-1}[Vdq0] = [R][P]^{-1}[idq0] + \frac{d}{dt}([P]^{-1}[\varphi dq0])$$

$$P = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos(\theta s) & \cos\left(\theta s - \frac{2\pi}{3}\right) & \cos\left(\theta s + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \sin(\theta s) & \sin\left(\theta s - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta s + \frac{2\pi}{3}\right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Cette matrice est orthogonale c'est-à-dire $[P(\theta)]^t = [P(\theta)]^{-1}$ 

La transformation de Park peut être appliquée sur les tensions, les courants et les flux.

Le changement de variable relatif aux courants, tensions et flux est défini par la

Transformation: 
$$\begin{bmatrix} xd \\ xq \\ x0 \end{bmatrix} = P(\theta) \begin{bmatrix} xa \\ xb \\ xc \end{bmatrix}$$

Avec x : tension, courant ou flux, et les indices suivantes représentent:

"0" : Indice de l'axe homopolaire.

"d" : indice de l'axe direct.

"q" : indice de l'axe quadrature.

La matrice inverse de transformation de Park normalisée a pour expression :

$$P(\theta)^{-1} = \begin{bmatrix} \cos(\theta s) & \sin(\theta s) & 1\\ \cos\left(\theta s - \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta s - \frac{2\pi}{3}\right) & 1\\ \cos\left(\theta s + \frac{2\pi}{3}\right) & \sin\left(\theta s + \frac{2\pi}{3}\right) & 1 \end{bmatrix}$$
$$[Vdq0] = [R] \cdot [idq0] + \frac{d}{dt} [\varphi dq0] + [P] \left(\frac{d}{dt} [P]^{-1} [\varphi dq0]\right)$$

On démontre que:

$$[P]\left(\frac{d}{dt}[P]^{-1}\right) = \frac{d\theta}{dt}\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Et à la fin, nous avons eu le modèle équation de Park qui nous donne la forme suivante: modèle électrique dynamique pour l'enroulement biphasé équivalent:

 $Vd = Rid + d\varphi d / dt - (d\theta / dt) \varphi q$  $Vq = Riq + d\varphi q / dt - (d\theta / dt) \varphi d$  $V0 = Ri0 + d\varphi 0 / dt$ 

Pour la réduction de la matrice des

inductances les transformations proposées établissent les relations entre les flux d'axe d, q, 0. Et les flux d'axe a, b, c :

$$[\varphi sdq0] = [P(\theta s)][\varphi sabc]$$
$$[\varphi rdq0] = [P(\theta r)][\varphi rabc]$$

Après le calcule on trouve:

$$\begin{pmatrix} \varphi ds \\ \varphi qs \\ \varphi 0s \\ \varphi dr \\ \varphi qr \\ \varphi qr \\ \varphi 0r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ls - Ms & 0 & 0 & 3/2Msr & 0 & 0 \\ 0 & Ls - Ms & 0 & 0 & 3/2Msr & 0 \\ 0 & 0 & Ls + 2Ms & 0 & 0 & 0 \\ 3/2Msr & 0 & 0 & Lr - Mr & 0 & 0 \\ 0 & 3/2Msr & 0 & 0 & Lr - Mr & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Lr + 2Mr \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ids \\ iqs \\ i0s \\ idr \\ iqr \\ i0r \end{pmatrix}$$

Ls = is - Ms: inductance cyclique statorique.

Lr = ir - Mr: inductance cyclique rotorique.

M = 3/2 Msr: inductance mutuelle cyclique entre stator et rotor.

Le mode habituel d'alimentation de stator et la structure des enroulements

rotorique conférant la nullité aux sommes des courants statorique et de courant

rotorique, les composantes d'indice (0) sont nulles.

Dans ces conditions de fonctionnement en mode non dégradé, les flux d'axe d et q sont simplement définis par les trois paramètres constants Ls, Lr, M. est aux courants par la relation.

$$\begin{pmatrix} \varphi ds \\ \varphi qs \\ \varphi dr \\ \varphi qr \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ls & 0 & M & 0 \\ 0 & L_s & 0 & M \\ M & 0 & L & 0 \\ 0 & M & 0 & Ls \end{pmatrix} \begin{bmatrix} ids \\ iqs \\ idr \\ iqr \end{bmatrix}$$

### II.4.1. Équation électrique :

Les équations de Park pour les tensions, le stator et le rotor sont écrites comme suit:

$$\begin{cases} V_{ds} = R_s i_{ds} + d\phi_{ds}/dt - (d\Theta_s/dt)\phi_{qs} \\ V_{qs} = R_s i_{qs} + d\phi_{qs}/dt - (d\Theta_s/dt)\phi_{ds} \\ V_{dr} = R_r i_{dr} + d\phi_{dr}/dt - (d\Theta_r/dt)\phi_{qr} = 0 \\ V_{qr} = R_r i_{qr} + d\phi_{qr}/dt - (d\Theta_r/dt)\phi_{dr} = 0 \end{cases}$$

Dans le repère de Park (d, q) tournant à la vitesse angulaire  $\omega$  s = d $\theta$ s /dt l'équation suivante: Machine asynchrone a cage

$$\begin{cases} V_{ds} = R_s i_{ds} + d\varphi_{ds}/dt - \omega_s \varphi_{qs} \\ V_{qs} = R_s i_{qs} + d\varphi_{qs}/dt - \omega_s \varphi_{qs} \\ R_r i_{dr} + d\varphi_{dr}/dt - (\omega_s - \omega)\varphi_{qr} = 0 \\ R_r l_{qr} + d\varphi_{qr}/dt - (\omega_q - \omega)\varphi_{dr} = 0 \end{cases}$$

### II.4.2. Équation mécanique :

L'équation du couple et l'équation du mouvement s'écrivent comme suit:

Ce= P M [ iqidr – idiqr ]

Avec:

$$Jd\omega /P dt = Ce - Cr - (f/P) \omega$$

### II.4.3. Choix du repère (d, q) :

Ce qui rend la transformation de Park attrayante, est que l'orientation du repère dq peut être Quelconque. Il existe trois choix importants, le repère dq peut être fixé au stator, au rotor ou au champ

Tournant, selon l'objectif de l'application [3] [4]

-Repère d'axes dq fixe lié au stator ou repère stationnaire ( $\theta$ s= 0). Les grandeurs Électriques évoluent en régime permanent électrique à la pulsation statorique  $\omega$ s. Cette Méthode sera retenue très souvent dans l'étude des observateurs.

-Repère d'axes dq lié au rotor ( $\theta$ sl = 0) . Les grandeurs évoluent en régime permanent Électrique à la pulsation des courants rotorique  $\omega$ sl. Elles sont de faible fréquence Fréquence de glissement.

-Repère d'axes dq lié à l'un des flux de la machine. Le modèle est simplifié par l'utilisation d'équations plus simples. En régime permanent électrique, les grandeurs du modèle sont continues. Cette méthode est souvent utilisée dans l'étude de la commande.

### II.4.4. Référentiel fixe par rapport au stator :

Il se traduit par les conditions :  $\theta_s = 0$ ;  $\theta_r = -0$   $d\theta_s/t = 0$ ;  $d\theta_r/dt = - d\theta/dt$   $\omega_s = 0$ ;  $\omega_r = -\omega$ Les équations électriques prennent la forme :

$$\begin{cases} V_{ds} = R_s i_{ds} + d\varphi_{ds}/dt \\ V_{qs} = R_s i_{qs} + d\varphi_q/dt \\ R_r i_{dr} + d\varphi_d/dt + \omega\varphi_{qr} = 0 \\ R_r i_{qr} + d\varphi_{qq}/dt - \omega\varphi_{dr} = 0 \end{cases}$$

Ce référentiel sera choisi de préférence en vue d'étudier des variations importantes de la vitesse de rotation, associé ou non avec des variations de la fréquence D'alimentation.

### II.4.5. Référentiel fixe par rapport au rotor :

Ce référentiel est choisi de préférence en vue d'étudier des variations des

Grandeurs statorique.

Il se traduit par les conditions :

 $\theta s=0 \qquad ; \qquad \theta r=\text{-}0$ 

 $d\theta r / dt = 0$ ;  $d\theta s / dt = - d\theta / dt$   $\omega r = 0$ ;  $\omega s = \omega$ Les équations électriques prennent la forme :

$$\begin{cases} V_{ds} = R_s i_{ds} + d\varphi_{ds}/dt - \omega_s \varphi_{qs} \\ V_{qs} = R_s i_{qs} + d\varphi_{qs}/dt + \omega_s \varphi_{qs} \\ R_r i_{dr} + d\varphi_{dr}/dt = 0 \\ R_r i_{qr} + d\varphi_{qr}/dt = 0 \end{cases}$$

Symbolisé par le vecteur flux statorique, le champ tournant est le champ créé par le bobinage

Statorique et qui tourne, en régime permanent, à la vitesse de synchronisme. Si on choisit de fixer le Repèredq au champ tournant alors on a:

 $d\theta s/dt = \omega s$ 

 $d\theta r/dt = \omega s - \omega = \omega r$ 

On choisit ce référentiel lorsqu'on vent étudier les problèmes ou la fréquence

D'alimentation est constante. Ainsi ce référentiel est le seul qui n'introduise pas de Simplification dans la formulation.

Les équations dont la formulation est affétée par le choix au référentiel sont les

Équations :

$$Cm - Ce = (J/p) (d\omega r/dt)$$

 $g = (\omega - \omega r) / \omega$ 

Le référentiel choisi de notre étude est le référentiel statorique et le modèle

mathématique de la machine obtenu suite à cettemodélisation est le suivant :

\* 
$$d\phi ds/dt = - Rsids + Vds$$

\* 
$$d\phi qs/dt = - Rsiqs + Vqs$$

\* dids/dt = Vds (Lr/(LrLr - Lm2)) + (Lr/(LrLr - Lm2))  $\varphi$ qs. $\omega \varphi$ ds(Rr/(LrLs - Lm2))

$$Lm2$$
))ids+ $\omega$ ids - (( $LrRr + LsRs$ )/( $LrLr - Lm2$ ))

\* diqs/dt = 
$$\omega$$
 (Lr/(LsLr - Lm2)).  $\varphi$ ds(Rr/(LrLs - Lm2))  $\varphi$ qs+ (Lr/(LsLr - Lm2))Vqsiqs

$$-((LrRs + LsRr)/(LsLr - Lm2))$$
. ids -  $\omega$ 

\* d
$$\omega$$
/dt = - (P/J)  $\varphi$ dsids + (P/J)  $\varphi$ qs - (Cr/J) - (kf/J)

Ces équations vont nous permettre d'étudier le comportement dynamique de la Machine asynchrone à vide et en charge alimentée directement pleine tension ou à tension délivrée par notre onduleur.la machine alimente pleine tension délivre les Tensions suivantes et cela pour deux essais à vide et en charge.

### **Résultats de simulation:**

Avant d'entamer toute réalisation, la simulation est devenue une tâche primordiale pour les chercheurs, on a choisi le logiciel MATLAB/Simulink très connu pour sa puissance de .calcul

Le but de cette simulation est de valider le modèle adopté de la machine asynchrone, et d'analyser le comportement lorsque la machine est alimentée directement par le réseau standard.



Fig.II.2. : Les Courants de phases statorique Machine alimentée par le réseau



Fig.II.3 : Réponse du couple électromagnétique Machine alimentée par le réseau



Fig.II.4. : Vitesse de rotation à vide puis en charge à t=.6s, Machine alimentée par le réseau

La montée en vitesse est quasi linéaire au début du démarrage, la vitesse atteinte est proche de *1500tr/min* (vitesse de synchronisme), le moteur étant à vide. Lors de l'application d'un couple de chargede 5 Nm à t = 0.6s, une diminution permanente de la vitesse apparaît, ceci est dû au fait qu'il n'y pasde régulation.

On note les oscillations du couple instantané lors de la mise sous tension pendant une courte durée.

Ainsi le couple monte à 40 N.m alors que le couple nominal du moteur est de l'ordre de 20

N.m. On

Remarque aussi le classique appel de courant lors de la mise sous tension du moteur.

### II.6.Modélisation de l'onduleur de tension:

### **II.6.1** .Introduction:

L'onduleur de tension assure la conversion de l'énergie continue vers l'alternatif (DC/AC). Cetteapplication est très répandue dans le monde de la conversion d'énergie électrique aujourd'hui.

L'onduleur peut être utilisé à fréquence fixe, par exemple alimenter un système alternatif à partird'une batterie, ou à fréquence (*MLI*) variable pour la variation de vitesse des machines électriques.

L'onduleur de tension à *MLI* permet d'imposer à la machine des ondes de tensions à amplitudes etfréquences variables à partir du réseau standard 230/400V,  $50H_Z$ .

La structure du convertisseur statique qui alimente la machine est constituée essentiellement, d'un pont redresseur (AC/DC) connecté au réseau, contrôlé ou pas **[14]**. Après redressement, la tension (étage continu) est filtrée par des composants passifs *C ou LC*, pour être finalement appliquée à l'onduleur.

L'onduleur qui est connecté à la machine est constitué de trois bras formés d'interrupteurs

Électroniques choisies essentiellement selon la puissance et la fréquence de travail, chaque bras compte deux composants de puissance complémentaires munis de diode montée en antiparallèle. Les diodes de roue libre assurent la continuité du courant dans la *MAS* une fois les interrupteurs sont ouverts.

À noter qu'un temps de retard doit exister pratiquement entre les interrupteurs haut et bas d'un même bras afin d'éviter le court-circuit de la source continu.

L'onduleur est commandé par la technique de modulation de largeur d'impulsion (*MLI*), appelée en anglais (*Pulse Width Modulation PWM*). Il existe plusieurs techniques *PWM*, dont deux seront mentionnées, la *PWM* dite sinus-triangle (*STPWM*), et la *MLI* vectorielle ou (*spacevector PWM*) abrégée (*SVPWM*), devenue très sollicitée par les industriels et chercheurs en commande des machines électriques [15].

Avant d'entamer la modélisation de l'onduleur, on a jugé intéressant de faire un descriptif sur les l'interrupteurs statiques en semi-conducteurs utilisés en électroniques de puissance qui existent actuellement, car l'élément clé de la conversion d'énergie est l'interrupteur statique qui va permettre, en interrompant ou non le transfert d'énergie entre les divers éléments du circuit, et de gérer les valeurs moyennes des courants et tensions.

### II.6.2 modèle mathématique de l'onduleur de tension:

L'état des interrupteurs, supposé parfaits peuvent être défini par trois grandeurs booléennes de

commande si (i = a,b,c):

• Si = 1 le cas ou l'interrupteur de haut est fermé et celui d'en bas ouvert,

• Si = 0 le cas ou l'interrupteur de haut est ouvert et celui d'en bas fermé.

Dans ces conditions on peut écrire les tensions vioen fonction des signaux de commande si et en

tenant compte du point fictif "o" représenter sur la figure. II.5:



Fig.II.5: l'onduleur de tension associé à la MAS

Soit '*n*' le point neutre du côté alternatif (*MAS*), alors les trois tensions composées : *vab* ,*vbc* , et *vca* 

sont définies par les relations suivantes:

$$\begin{cases} v_{ab} = v_{an} - v_{bn} \\ v_{bc} = v_{bn} - v_{cn} (\text{II.1}) \\ v_{ca} = v_{cn} - v_{an} \end{cases}$$

La charge constituée par la machine est équilibrée ( $v_{an+}v_{bn+}v_{cn}=0$ ), on aura donc:

$$\begin{cases} v_{an} = \frac{1}{3} (v_{ab} - v_{ca}) \\ v_{bn} = \frac{1}{3} (v_{bc} - v_{ab}) \\ v_{an} = \frac{1}{3} (v_{ca} - v_{bc}) \end{cases}$$
(II.2)

en faisant apparaître le point "o", les tensions entre phases peuvent aussi s'écrire:

$$\begin{cases} v_{ab} = v_{ao} - v_{bo} \\ v_{bc} = v_{bo} - v_{c0} \\ v_{ca} = v_{co} - v_{a0} \end{cases}$$
(II.3)

en remplaçant (II.3) dans (II.2) on obtient :

$$\begin{bmatrix} v_{an} \\ v_{bn} \\ v_{cn} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{a0} \\ v_{b_0} \\ v_{co} \end{bmatrix}$$
(II.4)

des relations suivantes:

$$\begin{cases} v_{ao} = v_{an} + v_{no} \\ v_{bo} = v_{bn} + v_{no} \\ v_{co} = v_{cn} + v_{no} \end{cases}$$
(II.5)

on peut déduire le potentiel entre les points *n* et *o* :

$$v_{no} = \frac{1}{3}(v_{ao} + v_{bo} + v_{co})$$

L'utilisation de l'expression (II-0) permet d'établir les équations instantanées des tensions simples

en fonction des grandeurs de commande :

$$\begin{bmatrix} v_{an} \\ v_{bn} \\ v_{cn} \end{bmatrix} = \frac{v_{dc}}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \end{bmatrix}$$
(II.6)

### II.6.3la technique de modulation "Sinus-triangle" (STPWM)

La *STPWM* considérée est classique : il s'agit d'une modulante sinusoïdale d'amplitude Am et defréquence fm, combinée à une porteuse triangulaire d'amplitude Apde haute fréquence fp, les anglesde commutation de la tension d'entrée d'un pont sont situés aux intersections de la porteuse et de lamodulante (figure. II.6).



Fig.II.6: principe de la STPWM

**R-q:** il existe d'autres méthodes pour améliorer cette valeur, parmi elles, celle qui consiste à injecter

L'harmonique d'ordre trois, mais elles ne seront pas considérées dans se travail.

Les figures. II.6 montrent le principe de la méthode *STPWM* ainsi que des différentes grandeur appliquées à l'onduleur.

La figure. II.6 (a), représente les signaux de références issue de la commande *va*ref ,*vb*ref , *vc*ref et le signal de la porteuse *vp*, chaque intersection génère les signaux de commande qui seront appliqués aux interrupteurs statiques.

Les figures. II.6 (b) montrent respectivement les tensions entre phases et ceux qui seront aux bornes de la machine.







### **Conclusion**:

Dans ce chapitre, nous avons cité les différents modèles dynamiques du moteur synchrone avec leurs équations qui reposent sur un certain nombre de d'hypothèses de simplification. Ces modèles et équations sont utilisés pour analyser le comportement dynamique de la machine et pour mettre en œuvre les différentes stratégies de contrôle, nous avons simulé le modèle de machine asynchrone via MATLAB/SIMULINK. Les équations de tension du stator et du rotor sont fortement non linéaires et couplées. Nous avons également évoqué les transformations triphasées diphasées, appliquées aux bobinages statorique et rotorique, qui ont permis de réduire le nombre d'équations du modèle en le simplifiant. Le couplage du flux et du couple reste un problème à prendre en compte dans la conception d'une stratégie de commande comparable à celle du moteur à courant continu. Dans le chapitre suivant, nous appliquerons le contrôle de couple direct sur les machines asynchrones.

## Chapitre III: Commande directe du couple de la MAS

### **III.1 Introduction:**

La commande directe du couple et du flux DTFC abrégée DTC a été introduite il y a plus d'une vingtaine d'années par Takahashi [5] et Depenbroak [6], différente de la commande précédente FOC, la DTC vise une exploitation directe du couple et du flux produit par la machine asynchrone alimentée par l'onduleur. Ses majeurs avantages sont, moins de paramètres de la machine utilisés dans ses équations, pas de transformation entre référentiels, pas de régulateurs de courants, pas de générateur MLI ce qui améliore considérablement la réponse dynamique, et sans recours à des capteurs mécaniques. Ses principaux inconvénients sont : le nombre limité de vectrices tensions disponibles engendre les ondulations du couple, flux, et des courants en régime permanent qui sont reflétés sur l'estimation de la vitesse et sa réponse, et aussi se traduisent par des bruits acoustiques accrus. Et la sensibilité aux variations de la résistance statorique.

En outre, la suppression de l'étage MLI principale caractéristique de la DTC et l'introduction de contrôleurs d'hystérésis pour le couple et le flux a pour conséquence d'avoir une fréquence de commutation variable [7][8][9].

### III.2 Principe de la commande DTC

Le terme commande directe du couple et du flux vient du fait que sur la base des erreurs entre les valeurs de références et celles estimées du couple et du flux, il est possible de commander directement les états de l'onduleur afin de réduire les erreurs dans les limites de la bande de régulateurs à hystérésis prédéterminée.

### III.2.1 Règle d'évolution du flux statorique

Le modèle généralement retenu à l'implantation de la DTC est celui à référentiel stationnaire  $\alpha\beta$ , ce modèle est donné par le système d'équations suivant [10] :

$$\begin{cases} \mathbf{v}_s = R_s \mathbf{i}_s + \frac{d\psi_s}{dt} \\ 0 = R_r \mathbf{i}_r + \frac{d\psi_r}{dt} - j\omega\psi_r \end{cases}$$

où :

$$\mathbf{v}_{s} = v_{s\alpha} + jv_{s\beta}, \mathbf{i}_{s} = i_{s\alpha} + ji_{s\beta}, \ \mathbf{\psi}_{s} = \psi_{s\alpha} + j\psi_{s\beta}$$
$$\mathbf{i}_{r} = i_{r\alpha} + ji_{r\beta}, \ \mathbf{\psi}_{r} = \psi_{v\alpha} + j\psi_{r\beta}$$
Avec  $a = e^{j\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 

De notre relation précédente:

$$\frac{d\psi_s}{dt} = \mathbf{v}_s - R_s \mathbf{i}_s$$

Alors:

$$\psi_s = \int_0^t \left( \mathbf{v}_s - R_s \mathbf{i}_s \right) dt$$

Sachant que pendant une période d'échantillonnage [0, Tz], la séquence de commande (Sa Sb Sc) du convertisseur est fixe, la relation

$$\psi_s = \int_0^t \left( \mathbf{v}_s - R_s \mathbf{i}_s \right) dt$$

peut s'écrire comme suit :

$$\psi_s(t) = \psi_{s_0} + \mathbf{v}_s T_z - R_s \int_0^t \mathbf{i}_s dt$$

ou encore:

$$\psi_s(t) = \frac{2}{3} V_{dc} (S_1 + aS_2 + a^2 S_3) - R_s \int_0^t \mathbf{i}_S dt + \psi_{s0}$$

Et si on néglige, en première approximation la chute de tension due à la résistance statorique, le vecteur flux statorique à l'instant  $(t+\Delta t)$  se déduit du vecteur flux à l'instant t par la sommation vectorielle suivante, à l'intérieur d'une période de commutation de l'onduleur (vs étant fixe):

$$\psi_s(t + \Delta t) = \psi_s(t) + \mathbf{v}_s \Delta t$$

La relation

$$\psi_s(t + \Delta t) = \psi_s(t) + \mathbf{v}_s \Delta t$$

peut se réduire à la relation de récurrence suivante:

$$\psi_s(k+1) \approx \psi_s(k) + \mathbf{v}_s T_z$$

où:

 $\psi$ s(k): vecteur flux statorique à l'instant d'échantillonnag et k.

 $\psi$ s(k+1): vecteur flux statorique à l'instant d'échantillonnage tk+1.

La variation du flux statorique due à l'application du vecteur de tension pendant une période de commande est donc :

$$\Delta \psi_s(k) \approx \mathbf{v}_s T_s$$

Ou:

$$\Delta \psi_s(k) \approx \psi_s(k+1) - \psi_s(k)$$

La relation

$$\Delta \psi_s(k) \approx \mathbf{v}_s T_s$$

montre que la trajectoire de  $\psi$ s suit la direction du vecteur tension vS , de tel sorte que, si ce dernier est non nul, l'extrémité du vecteur  $\psi$ s suit la direction de vS , et si vS est une tension nulle,  $\psi$ s est alors fixe.

Pour mieux illustrer le comportement du module du flux statorique, on va le représenter dans un repère tournant dq où il coïncide avec l'axe d (figure.III.1), on peut réécrire l'équation

$$\frac{d\psi_s}{dt} = \mathbf{v}_s - R_s \mathbf{i}_s$$

Sachant que:

$$|\psi_s| = \sqrt{\psi_{sd}^2 + \psi_{sq}^2}$$

Et à la fin nous obtenons:



Fig.III.1: orientation de l'axe d selon la direction du flux statorique

En négligeant la chute de tension ohmique due à la résistance statorique, la variation du module du flux statorique devient:

$$\frac{d\psi_{sd}}{dt} = v_{Sd}$$

A partir de l'équation

$$\frac{d\psi_{sd}}{dt} = v_{Sd}$$

Nous constatons que la variation du module du flux statorique est proportionnelle à la composante radiale de la tension statorique, c'est-à-dire, quand un vecteur de tension actif est appliqué, c'est la projection de cette tension sur l'axe du flux qui permet de faire varier son module. Si une séquence de tension nulle est appliquée, nous constatons que la variation du module du flux statorique est nulle.

$$\frac{d\psi_{sd}}{dt}=0$$

Sur la figure(III.2) on représente deux situations de la variation du flux statorique lorsqu'on applique deux tensions différentes.



### Fig.III.2: Evolution du vecteur flux statorique en fonction de vecteur de tension appliqué

En choisissant une séquence correcte des vecteurs Vs sur des intervalles de temps successifs de durée Tz, on peut faire suivre à l'extrémité du vecteur  $\psi$ s la trajectoire désirée. Pour fonctionner avec un module de flux constant, il suffit de choisir une trajectoire circulaire pour l'extrémité du vecteur flux. Cela n'est possible que si la période de contrôle Tz est très faible devant la période de rotation du flux.

### III.2.2 .Règle d'évolution du couple électromagnétique.

Le couple exprimé par :

$$T_e = K_t'(\mathbf{\psi}_r \times \mathbf{\psi}_s)$$
$$= K_t'|\mathbf{\psi}_r||\mathbf{\psi}_s|\sin\delta$$

avec:

$$K_t' = p \frac{3}{2} \frac{L_m}{\sigma L_s L_r}$$

 $|\psi_s|$ : Module du vecteur flux statorique.

 $|\psi_r|$ : Module du vecteur flux rotorique.

 $\delta$ : Angle entre les vecteurs flux stator et flux rotor (figure.III.3).



Figure III.3.Illustration de l'angle  $\delta$ .

On peut apercevoir immédiatement que le couple dépend, de l'amplitude des deux vecteurs  $\psi$ s et  $\psi$ r tout aussi bien que de l'angle  $\delta$ . En admettant que le flux statorique est maintenu dans une bande d'hystérésis prédéterminée, cela nous permet de supposer qu'il suit sa référence ( $\psi$ s =  $\psi$ sref), et que l'évolution du flux rotorique est lente par rapport à celle du flux statorique [11], l'expression:

 $T_e = K_t'(\psi_r \times \psi_s)$ 

$$= K_t' |\psi_r| |\psi_s| \sin \delta$$

à l'instant t +  $\Delta t$  devient:

$$T_e = K'_t |\psi_{\rm sref}| |\psi_r| \sin(\delta + \Delta \delta)$$

La figure.III.4 illustre l'évolution de l'angle  $\delta$ , pour deux vecteurs de tensions différents



Fig.III.4: Evolution de l'angle  $\delta$  en fonction de vecteur de tension appliqué

### III.3.Élaboration de la commande directe du couple

La stratégie de la commande directe du couple, initialement proposée par Takahashi, est basée sur les principes développés dans les paragraphes précédents. Elle consiste à contrôler à l'aide d'un choix judicieux du vecteur de tension approprié de l'onduleur, l'amplitude du flux statorique et le couple de manière directe et simultanée.

Le choix du vecteur de tension dépend de la variation souhaitée pour le module du flux statorique, mais également de l'évolution souhaitée pour sa vitesse de rotation et par conséquent pour lecouple. Le flux et le couple sont estimés en utilisant les tensions et les courants de lignes, puis comparés à leurs références respectives par des comparateurs à hystérésis à deux ou trois niveaux. Le choix du vecteur de tension se fait donc suivant l'état des comparateurs et en fonction de la position du flux statorique dans le plan complexe [6].

Cette stratégie montre que le plan complexe est découpé en six secteurs de 60°. La décomposition en douze secteurs est possible mais elle n'apporte pas d'améliorations supplémentaires dans la structure DTC avec un onduleur à deux niveaux [12].

### **III.3.1 Régulation du flux statorique**

Afin de limiter la fréquence de commutation des interrupteurs et d'obtenir de bonnes performances dynamiques, le contrôleur à hystérésis à deux niveaux est la solution la plus simple et la mieux adaptée à la commande directe du couple. La bande d'hystérésis permet d'évaluer l'erreur du flux, ou la sortie du contrôleur de flux, donnée par la variable logique  $d\psi$  [0,1], indiquant les dépassements supérieur et inférieur de l'amplitude du flux.

Ainsi, le comparateur à hystérésis à deux niveaux permet de détecter les dépassements de la bande de contrôle et respecter par la relation:

$$e_{\psi} = |\psi_s^* - \psi_s| < H_{\psi}$$

où H $\psi$  est la bande d'hystérésis du contrôleur (figure.III.5 (a,b)). Le choix du vecteur tension à appliquer dépend du signe de l'erreur entre le flux de référence  $\psi$ sref et le flux estimé $\psi$ 



Fig. III.5.a: Évolution d e  $\psi_s$  Fig.III.5.b : contrôle urhystérésis à deux niveaux  $_{60}$ 

### III.3.2. Régulation du couple électromagnétique

De la même façon, la régulation du couple électromagnétique est possible grâce à deux types de contrôleurs à hystérésis, un comparateur à hystérésis à deux niveaux ou trois niveaux. Le contrôleur à deux niveaux présente l'avantage de la simplicité de contrôle mais dans un seul sens de rotation de la machine, alors que le contrôleur à trois niveaux assure le contrôle du moteur dans les deux sens de rotation [13].

La fonction de sortie du correcteur du couple est définie de telle sorte qu'il respecte la condition suivante :

$$|T_{\rm enf} - T_e| < e_T$$

La figure.III.6 montre l'écart de sortie logique  $d_T$  du contrôleur suivant l'évolution du couple  $T_e$  par rapport au couple de référence  $T_{eref}$ 



Fig.III.6: contrôleur à hystérésis du couple à trois niveaux

Le signal de sortie du contrôleur du couple est défini comme suit:

$$\begin{cases} d_T = 1 \quad \text{pour} \quad e_T > H_r \\ d_r = 0 \quad \text{pour} \quad e_r = 0 \\ d_T = -1 \quad \text{pour} \quad e_T < -H_T \end{cases}$$

### III.3.3. Élaboration de la table de command

À titre d'exemple et en prenant les secteurs (1) (figure.III.6) on peut montrer l'élaboration du choix du vecteur de tension à appliquer pour à la fois augmenter le module du flux et le couple.



Fig.III.6: Choix du vecteur de tension à appliquer

Les vecteurs  $(v_1, v_2, v_6)$  contribuent à l'augmentation du flux, et les vecteurs  $(v_2, v_3)$  contribuent à augmenter le couple. Donc, seul le vecteur 2 v est applicable afin de répondre aux exigences voulues. C'est le même résonnement qu'il faut appliquer à tous les cas de figures, ce qui permet d'élaborer la table de commande du flux et du couple.

\* Tableau de commande du flux statorique:

Tableau.III.1: vecteurs de tensions à appliquer pour chaque secteur pour le contrôledu flux.

secteur	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
↑ψ s	$V_{6}, v_{1}, v_{2}$	V <sub>1</sub> ,v <sub>2</sub> ,v <sub>3</sub>	V <sub>2</sub> ,v <sub>3</sub> ,v <sub>4</sub>	<b>V</b> <sub>3</sub> , <b>v</b> <sub>4</sub> <b>v</b> <sub>5</sub>	V4,v5,v6	V5,v6,v1
↓ψ s	V <sub>3</sub> v <sub>4</sub> ,v <sub>5</sub>	V4,v5,v6	V5,v6,v1	V <sub>6</sub> ,v <sub>1</sub> ,v <sub>2</sub>	V <sub>1</sub> ,v <sub>2</sub> ,v <sub>3</sub>	V <sub>2</sub> ,v <sub>3</sub> ,v <sub>4</sub>

### \* Tableau de commande du couple:

De la même manière précédente on résume les séquences de tensions actives à appliquer pour augmenter ou diminuer le couple en fonction du secteur dans le tableau I.2.

Tableau.III.2: vecteurs de tensions à appliquer pour chaque secteur pour le contrôledu Couple

secteur	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
↑ Te	V2,V3	V3, <b>v</b> 4	V4,v5	V5,v6	V6,V1	V1,v2
↓ Te	V5,v6	V6,v1	<b>V</b> <sub>1</sub> , <b>v</b> <sub>2</sub>	V <sub>2</sub> ,v <sub>3</sub>	V <sub>3</sub> ,v <sub>41</sub>	V4,v5

La comparaison des tables de commande du module du flux et du couple permet la synthèse d'une seule table de commande illustrée dans le tableau I.3.

Tableau.III.3: vecteurs de tensions à appliquer pour chaque secteur pour le contrôledu couple et du flux

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
↑Te&↑ψ s	<b>V</b> <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>	<b>V</b> 5	V <sub>6</sub>	V <sub>1</sub>	
↑Te&↓ψ s	V <sub>3</sub>	$V_4$	<b>V</b> 5	V <sub>6</sub>	$\mathbf{V}_1$	$\mathbf{V}_2$	
↓Te&↑ψ s	<b>V</b> <sub>6</sub>	V <sub>1</sub>	$\mathbf{V}_2$	V <sub>3</sub>	$V_4$	<b>V</b> 5	
↓Te&↓ψ s	<b>V</b> 5	$V_6$	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	$\mathbf{V}_4$	

De cette table, les différents vecteurs de tensions actifs à appliquer sont connus, mais l'idée d'omettre les séquences de tensions nulles n'est pas optimale, en effet leur absence contribue à augmenter le nombre de commutation et donc les pertes.

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$d_w=0$	dt=1	V <sub>3</sub>	<b>V</b> <sub>4</sub>	<b>V</b> 5	V <sub>6</sub>	V <sub>1</sub>	<b>V</b> <sub>2</sub>
T	dt=0	V <sub>0</sub>	<b>V</b> <sub>7</sub>	V <sub>0</sub>	<b>V</b> <sub>7</sub>	Vo	<b>V</b> 7
	d <sub>t</sub> =-1	<b>V</b> 5	<b>V</b> <sub>6</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	$V_4$

$d\psi=1$	$d_t=1$	<b>V</b> <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>	<b>V</b> 5	V <sub>6</sub>	<b>V</b> <sub>1</sub>
	d_=0	V-	Va	V-	Va	V-	Va
	ut-0	♥ 7	¥ 0	♥ 7	¥ 0	♥ 7	¥ 0
	dt=-1	V <sub>6</sub>	V <sub>1</sub>	$\mathbf{V}_2$	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>	<b>V</b> 5

### Tableau.III.4: élaboration de la table de commutation

### **III.3.3.4** Estimation du flux statorique et du couple

Le flux peut être estimé par différentes méthodes dont deux son très répandus; le modèle dit en courant et le modèle en tension statorique ou en combinant entre les deux On s'en tiendra qu'au premier modèle.

### III.3.3.4.1 modèle en tension

Cette méthode est connue comme la plus simple à estimer le flux, elle est issue de l'équation

$$\psi_s = \int_0^t \left( \mathbf{v}_s - R_s \mathbf{i}_s \right) dt$$

L'amplitude du flux statorique est estimée à partir de ses composantes suivant les axes $\alpha\beta$  soit :

$$\begin{cases} \psi_{s\alpha} = \int_0^t (v_{s\alpha} - R_s i_{s\alpha}) dt \\ \psi_{s\beta} = \int_0^t (v_{s\beta} - R_s i_{s\beta}) dt \end{cases}$$

Avec:  $|\psi_s| = \sqrt{\psi_{sa}^2 + \psi_{s\beta}^2}$ 

Les composantes is  $\alpha$  et is  $\beta$  du vecteur courant sont obtenues à partir de la transformation de Concordia des courants mesurés :

Avec:

$$\begin{cases} i_{s\alpha} = \sqrt{\frac{3}{2}} i_{sa} \\ i_{s\beta} = \sqrt{\frac{1}{2}} (i_{sa} - i_{sb}) \end{cases}$$

Les composantes du vecteur tension sont reconstituées à partir de la tension continue par les relations suivantes :



Fig.III.7: schéma de l'estimation du flux statorique par le modèle en tension

Malheureusement la précision de l'estimation de ce modèle est limitée, due à l'intégration en boucle ouverte qui peut mener à de grandes erreurs d'estimation, aussi en basse vitesse la chute de tension statorique n'est plus négligeable, ceci est le principal inconvénient de ce modèle. L'intégrateur pur est souvent remplacé par un filtre passe-bas pour éviter le problème de dérive d'intégration, cela contribue à l'amélioration de cette technique [12]. Le couple est obtenu à partir des composantes du courant statoriques et du flux déjà estimé par: $T_e = p(\psi_{s\alpha}i_{s\beta} - \psi_{s\beta}i_{s\alpha})$ 

### III.3.3.5 Schéma de la commande

La figure.III.8 illustre le schéma de principe de commande DTC:



Fig.III.8: Principe de la commande DTC

### **III.3.4 Résultats de simulation**

### III.3.4.1 Résultats de la DTC:

La commande DTC-SVM pour moteur asynchrone triphasé de 1,5 kW est mise en œuvre en utilisant MATLAB / Simulink. Les différentes conditions de fonctionnement sont vérifiées pour valider les techniques, la discussion de ce résultat est comparée au DTC classique .



fig.III.10: les courbes des courants statorique



fig.III.11.les courbes des courants statoriqueIa



Fig. III.12: les courbes de couple électromagnétique



fig.III.13: les courbes de la vitesse



fig.III.14: les courbes de la angle statorique



Fig.III.15: les courbe de trajectoire de flux

On constate par ces figures que la vitesse a une bonne dynamique, sans dépassement ni d'erreur statique et suit sa référence d'une manière acceptable, le couple est ondulé, sa dynamique est moins performante dû au régulateur ajouté pour la régulation de la vitesse, le flux suit la trajectoire prédéfinie mais présente des ondulations autour de sa valeur de consigne due à la bande d'hystérésis.

### Conclusion

Dans ce chapitre on a commencé par l'étude du principe de la commande scalaire, qui occupe une place non négligeable dans l'industrie, cependant elle a été omise de la comparaison, vu les performances visées dans le cadre de ce travail.

Ensuite, et après un bref descriptif de la commande vectorielle à base d'orientation des flux, une étude théorique étendue de la commande vectorielle indirecte à flux rotorique orienté (*IRFOC*) a été présentée, ainsi que pour la commande *DTC*, en vue de faire une étude comparative sous environnement *Simulink* de *MATLAB* des performances qu'offrent ces deux grandes méthodes qui dominent l'industrie de la commande des machines électriques à hautes performances.

On peut conclure que les deux méthodes présentent chacun des avantages et des inconvénients, et vu les progrès actuels en matière de calculateurs et de composants semiconducteurs il est difficile de les départager, la meilleure méthode sera donc celle qui sera améliorée par les techniques modern es afin d'en garder les avantages et supprimer les inconvénients.

### **Conclusion Générale**

Le travail présenté dans ce mémoire est apporté sur les performances de la commande directe du couple (DTC) de la machine asynchrone en guise de solution aux problèmes rencontrés dans la commande vectorielle par orientation de flux (FOC).La commande DTC est robuste vis-à-vis la variation paramétrique de la machine et ne nécessite pas de capteur de position. De plus, elle offre un certain nombre d'avantages considérables par rapport à la commande vectorielle.

On a étudié et simulé le modèle de la machine alimentée par un onduleur de tension pour valider le modèle, ensuite on a appliqué une commande en boucle fermée en termes de la commande vectorielle

grâce à cette technique de commande on peut réaliser le découplage entre le flux et le couple de la machine, par conséquent le contrôle de la vitesse sera plus simple.

Et la commande directe du couple (DTC), pour mettre en œuvre cette commande (DTC) il est nécessaire de connaître l'estimation des variables d'état flux et couple. La commande DTC montre plus de simplicité et de robustesse vis-à-vis la variation paramétrique, ainsi qu'une dynamique très rapide. Les principes de cette stratégie ont été présentés d'une manière détaillée, en expliquant le principe de réglage du flux et du couple électromagnétique. Cette commande est sans aucun doute une solution très prometteuse aux problèmes de robustesse et de dynamique rencontrés dans le contrôle vectoriel à orientation du flux rotorique. Dans ce cadre, des résultats de simulation (en utilisant MATLAB/Simulink) ont été présentés pour valider ces stratégies de commande.

Tout d'abord, pour sélectionner les états de commutation de cet onduleur système, nous avons utilisé le SVM technique, qui fournit une fréquence de commutation constante qui permet d'avoir un réinitialisation pour l'onduleur (marche / arrêt), il peut donner une valeur de tension plus élevée 15% de plus que la technique .

enfin, le contrôle DTC- SVM est réduit les ondulations de couple et de flux, avec moins d'harmoniques de moteur asynchrone Courant que ce qui peut lui donner une bonne forme d'onde sinusoïdale, et donner généralement une haute performance

Au démarrage et aux états d'équilibre sous la vitesse d'inversion et le fonctionnement à basse vitesse Conditions

# BIBLIOGRAPHIE

### [1]- PHILIPPE BARRET

Régimes transitoires des machines tournantes électriques. Edition EYROLLES 1987

[2]Berrezzek Farid. Modélisation non linéaire des machines électriques pour la commande etlediagnostic.Thèsededoctoratensciencesdel'universitéBadjiMokhtar-Annaba2016.

### [3]J. Chatelain

"Machine électriques", tome I, Edition Dunod 1983, ISBN 2-04-015620-8

### [4]RosendoPeñaEguiluz

"Commande algorithmique d'un système mono-onduleur bimachine asynchrone destiné à latraction ferroviaire", These Doctorat De l'INPT Toulouse 2002

[7] D. Casadei, F. Profumo, G. Serra, A. Tani "FOC and DTC: Two Viable Schemes for Induction Motors Torque Control", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 17, no. 5, Sept. 2002.

[5] I.Takahashi, T.Noguchi, "A new quick response and high efficiency control strategy of an induction motor," IEEE Trans.Ind.Applicat.,vol. IA-22, pp. 820–827, Sept./Oct. 1986.

[6] **Depenbroak 88.** "Direct Self-Control (DSC) of Inverter-Fed Induction Machine" IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 3, No. 4. Oct. 1988.

[8] ABB-1999 "Technical Guide No.1- Direct Torque Control",

http://www.abb.fi/vsd/index.htm

[9] Cristian Lascu, Ion Boldea, FredeBlaabjerg, "A Modified Direct Torque Control for Induction Motor Sensorless Drive " IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 36, No. 1, Jan/Feb 2000. [10] Jun Zhang "Direct Torque Controlled Induction Machines for Integrated Starter/Alternator System" Doctor of Philosophy thesis, The University of New South Wales Aug 2006.

[11] Jamel Belhadj "Commande Directe en Couple d'une Machine Asynchrone-Structures d'observation - Application aux systèmes multimachines-multiconvertisseurs" Thèse de Doctorat Université de Tunis El-Manar, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis 2001.

**[12] Ismail El Hassan** "Commande Haute Performance d'un Moteur Asynchrone sans Capteur de Vitesse par Control Directe du Couple " Thèse de Doctorat INP de Toulouse 1999.

**[13] TohChuen Ling** "Implementation of Direct Torque Control of Induction Machines Utilizing Digital Signal Processor (DSP) and Field Programmable Gate Arrays (FPGA)" Thesis of Master of Engineering Faculty of Electrical Engineering University Technology Malaysia 2005.

### [14] RosendoPeñaEguiluz

"Commande algorithmique d'un système mono-onduleur bimachine asynchrone destiné à latraction ferroviaire", These Doctorat De l'INPT Toulouse 2002

### [15] MarekJasiński

"Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor Drives", Thése de Doctorat (Faculty of Electrical Engineering) Warsaw – Pologne, 20