

THE PH. 03/78/e

رقم الترتيب :
الرقم التسلسلي :



جامعة ورقلة
كلية العلوم والعلوم الهندسية
قسم العلوم الفيزيائية



مذكرة

لتيل شهادة الماجستير في العلوم الفيزيائية
فرع : فيزياء المواد

من إعداد الطالب: عبد الرحيم عاشوري

الموضوع :

دراسة تآكل النحاس بفعل غاز
الأكسجين في درجة حرارة عادلة

نوقشت يوم : 2003/06/28

أمام لجنة المناقشة المكونة من:

رئيسا	جامعة ورقلة	أستاذ محاضر	- د.بوزيد نور الدين
مناقشة	جامعة الأغواط	أستاذ محاضر	- د.لفقيр خالد
مناقشة	جامعة ورقلة	أستاذ محاضر	- د.سعيدي مختار
مساعد مقرر	جامعة ورقلة	أستاذ محاضر	- د.العائز التهامي
مقررا	جامعة ورقلة	أستاذ محاضر	- د.تيجاني محمد الخامس



الإهداع

إلى والدي الكريمين الذين لا أنسى لهم فعلاً ومحنة
إلى أمي "مريم" التي أُكِن لها كل الاحترام والتقدير.
إلى إخوتي الأبناء وأبنائهم كل باسمه.
إلى زملاء الدراسة وجميع الأصدقاء لما قدموه لي من دعم مادي
ومنوعي
إلى كل هؤلاء أهدي هنا العمل المتواضع طالباً منه عز وجل أن ينال رحمة.

تشكرات

لقد تم بعون الله وفضله إنجاز هذا العمل على مستوى مخبر فيزياء المواد ومخبر تشنين وترقية الموارد الصحراوية بجامعة ورقلة تحت إشراف الدكتور تيجاني محمد الخامس أستاذ محاضر بجامعة ورقلة الذي أقر له بجميل العرفان على منحه لجزء من وقته الشرين لتأطير هذه المذكورة على حساب المسؤوليات المحولة إليه وأشكروه كذلك على الاهتمام المميز الذي أحاطني به حتى أفاء هذا العمل، كما لا يفوتي أن أقر بأسئي عبارات الشكر والامتنان لمساعد المشرف الدكتور العائز التهامي أستاذ محاضر بجامعة ورقلة على الجهد الذي بذله من أجل تحقيق هذا الموضوع الذي لم يكن ليتحقق لو لا مساعدته.

كما أتقدم بجزيل الشكر و العرفان للدكتور بوزيد نور الدين، أستاذ محاضر بجامعة ورقلة لتشريفه لنا بقوله رئاسة لجنة المناقشة ولمساعدته المعنوية والعلمية خلال مراحل البحث.

أتوجه بشكري الجزيل للدكتور بوكراع عمر، أستاذ محاضر بجامعة ورقلة على بقوله مناقشة هذا العمل. أشكر الدكتور سعدي مختار، أستاذ محاضر بجامعة ورقلة على تشريفه لنا بموافقته لمناقشة هذا البحث وعلى مساعدته الخبرية والعلمية لإنجاز هذا العمل.

كما أشكر الدكتور لفقيه خالد، أستاذ محاضر بجامعة الأغواط على تركيته لهذا العمل. كما أقر بجميل العرفان لأستاذتي الأفضلتين لم يخلو على لا بالقليل ولا بالكثير طوال فترة تكويبي بالجامعة فجراهم الله عني كل خير.

لا يفوتي في هذه اللحظة أن أقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمسؤولي المخبر على مستوى كلية العلوم والعلوم الهندسية وأخص بالذكر السيدة علوى، الأستاذ رشيد خرياطي، قصوي، دوادي، جمال، بلفار والسيدة زعوط.

إلى كل زملاء الدراسة الذين لهم الفضل في إتمام هذا العمل بدعمهم النفسي والمعرفي وأذكر منهم: بن مبروك، حمدي، ماهانو، بوعنان، دريد، بن زاهي، تليلي، مفتاح، شريفي، قطاف تمام، يوبى. إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد لإتمام ثمارات هذا البحث.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول

01.....	مقدمة.....
03.....	I.1. التاكل.....
03	I.2. السلوك الكيميائي و الكهرو كيميائي للتاكل.....
03.....	I.3. العوامل المؤدية إلى التاكل.....
04.....	I.4. أنواع التاكل.....
04.....	I.4.1. التاكل المنظم (المعمم).....
04.....	I.4.2. التاكل الخلوي.....
05.....	I.4.3. التاكل الغلفاني.....
05.....	I.4.4. تاكل بين الحبيبات.....
06.....	I.5. تاكل تحت الإجهاد.....
06.....	I.6. التاكل الصدعي.....
06.....	I.7.4. التاكل بالحث.....
06.....	I.5. مظاهر التاكل.....
06.....	I.1.5.1. التاكل الرطب (التاكل المائي).....
07.....	I.2.5.1. التاكل بفعل البكتيريا.....
07.....	I.3.5.1. التاكل بفعل غاز الأوكسجين.....
07.....	A. التاكل الجاف.....
07.....	B. التاكل بفعل الأوكسجين في درجة حرارة عادية
08.....	I.6. آلة الأكسدة في درجة حرارة منخفضة.....
10	I.7. ظاهرة الإمتزاز(La sorption)
11.....	I-7-1- الإمتزاز الفيزيائي (Physisorption)
12.....	I.2.7.1. الإمتزاز الكيميائي (Chimisorption)
12.....	I.3.7.1. التزايد الجانبي (Croissance latérale)
13.....	I.4.7.1. حساب س�ك طبقة الأكسيد.....

13.....	Langmuire	5.7.I
16.....	الترموديناميك الكهرو كيميائي.....	I
16.....	1.8.I . مفهوم الأكسدة الإرجاعية.....	
17.....	NERNEST	2.8.I
17.....	Butler-Volmer	3.8.I
20	الاستقطابية.....	I
21	منحنى الاستقطاب.....	1.9.I
21.....	أ. منحنى الاستقطاب الأنودي.....	
22.....	ب. منحنى الاستقطاب الكاتودي.....	
22.....	ج. منحنى الاستقطاب للثانية Ox/Red	
22.....	1. منحنى استقطاب لنظام بطيء(Système lent)	
24.....	2. منحنى استقطاب لنظام سريع(Systeme rapide)	
الفصل الثاني		
26.....	مقدمة.....	
26.....	II. 1. إنراج الأشعة لسينية.....	
26.....	2. حيود الأشعة السينية الساقطة.....	II
27.....	Bragg	3.II
29.....	تطبيقات الأشعة السينية.....	II
29.....	5.II .معدن النحاس.....	
29.....	1.5.II . خصائص النحاس.....	
30.....	2.5.II .تأثير الشوائب.....	
31.....	3.5.II .أنواع معدن النحاس المستعملة في الصناعة	
31.....	5.4.II . مجالات استعمالات معدن النحاس.....	
32.....	5.5.II .المخاطر التي يسببها النحاس.....	

الجانب العملي
الفصل الثالث

34.....	I. مقدمة.....
35.....	II. دراسة إمكانية جرف غاز الأوكسجين لنواتج تآكل معدن النحاس.....
35.....	II. 1. تحضير العينات.....
36.....	II. 2. تحضير المحاليل الفخ (Solutions pièges)
36.....	III. تأثير ضغط غاز الأوكسجين على عينة من النحاس.....
37.....	IV. الدراسة الفيزيائية لعينات النحاس.....
38.....	IV. 1. تحضير العينات.....
38.....	IV. 1.1. عملية القطيع.....
38.....	IV. 2.1. الصقل الميكانيكي.....
41.....	IV. 3. مناقشة النتائج.....
43.....	V. الدراسة الكهروكيميائية للمحاليل.....
43.....	V. 1. تقنية قياس الناقلة الكهربائية للمحاليل.....
46.....	V. 1.1. تفسير النتائج.....
46.....	V. 2. تقنية قياس الاستقطاب (Polarométrie)
50.....	V. 1.2. تفسير منحنيات الاستقطاب.....
52.....	V. 3. تقنية القياس الأيوني (Ionométrie)
53.....	V. 1.3. تفسير النتائج.....
57.....	الخلاصة العامة.....

قائمة الجداول:

الصفحة	الجدول
28	II-1: خصائص معدن النحاس
43	III-1: نتائج قياس الناقلة الكهربائية للمحاليل المتعلقة بأنبوب النحاس ذو القطر 2.2 cm.
44	III-2: نتائج قياس الناقلة الكهربائية للمحاليل المتعلقة ب الأنبوب النحاسي ذو القطر 1.0 cm.
52	III-3: نتائج التحليل الأيوني للمحاليل الفح المصلة ب الأنابيب النحاسين الموضعين قيد الدراسة.

قائمة الأشكال:

الصفحة	الشكل
02	(I-1): التآكل المنتظم
02	(I-2): التآكل بالقر
03	(I-3): التآكل الغلفاني
03	(I-4): التآكل بين الحبيبات
04	(I-5): التآكل تحت الإجهاد
06	(I-6): نتائج تجريبية لأكسدة بعض المعادن في درجة حرارة عادية
07	(I-7): التفاعل بين ذرات الأوكسجين وذرات النحاس
09	(I-8): المقطفة البنية غاز-صلب
10	(I-9): مراحل تفاعل سطح المعدن مع الأوكسجين
19	(I-10): منحنى الاستقطاب الأنودي
20	(I-11): منحنى الاستقطاب الكاتودي
21	(I-12): منحنى إستقطاب نظام بطيء
23	(I-13): منحنى إستقطاب نظام سريع
25	(II-1): جهاز انعراج الأشعة السينية
26	(II-2): تمثيل قانون Bragg
34	(III-1): صورة توضيحية للتركيب المستعمل لدراسة انحراف ناتج التآكل بفعل الأوكسجين
36	(III-2): رسم توضيحي لتأثير ضغط غاز الأوكسجين على عينة من النحاس
38	(III-3): طيف أشعة سينية لعينة من أنبوب النحاس في حالتها النقية قبل تحرير غاز الأوكسجين
39	(III-4): طيف أشعة سينية لعينة من أنبوب النحاس ماخوذة بعد تحرير غاز الأوكسجين لمدة 1000 ساعة.
39	(III-5): طيف أشعة سينية لعينة من أنبوب النحاس ذو القطر 1.0 cm ماخوذة بعد تحرير غاز الأوكسجين لمدة 1000 ساعة.

40	(III-6): طيف أشعة سينية لعينة من النحاس موضوعة في وسط مشبع بغاز الأوكسجين تحت ضغط (s) Cu
42	(III-7): البنية البلورية CFC لعنصر النحاس
42	(III-8): البنية البلورية Monoclinique لأكسيد النحاس الثنائي CuO
45	(III-9): رسم توضيحي لجهاز Potentiostat-Galvanostat (PG 201)
46	(III-10): منحنى إستقطاب مخلول H_2SO_4 قبل إستعماله في التركيب الأول
47	(III-11): المنحنى البياني التجريبي مخلول يحتوى على أيونات Cu^{+2}
47	(III-12): المنحنى البياني التجريبي مخلول يحتوى على أيونات Cu^+
48	(III-13): المنحنى البياني التجريبي خليط من محلولين يحتوى على أيونات Cu^{+2} و Cu^+
48	(III-14): المنحنى التجريبي مخلول H_2SO_4 المتعلق بأنبوب النحاس ذو القطر 2.2 cm.
49	(III-15): المنحنى البياني التجريبي مخلول H_2SO_4 المتعلق بأنبوب النحاس ذو القطر 1.0 cm
52	(III-16): رسم تحطيطي لجهاز قياس الأيونات
54	(III-17): منحنى بيانيا يمثل تركيز أيونات النحاس المجرفة من الأنابيب ذو القطر 2.2 cm خلال مدة 1000 ساعة
54	(III-18): منحنى بيانيا يمثل تركيز أيونات النحاس الثنائي المجرفة من الأنابيب ذو القطر 1.0 cm خلال 1000

مقدمة

مقدمة عامة:

إن من أهم المشاكل المتعددة على مدار الساعة، ما يسمى بالتحول الفوري للمادة من حالة إلى حالة أخرى، تحت تأثير عدة عوامل أبرزها على الإطلاق الوسط الملمس لها، فالمصطلح العلمي إذا لهذه الظاهرة هو التآكل والذى يعني به التحطيم الجزئي أو الكلى للمادة، وقد عرف هذا الداء الذي يصيب جميع المواد دون إستثناء منذ عصور خلت، ولكن نقص الإمكانيات والأبحاث حالت دون إيجاد حلول ناجعة له، وبالتالي فقد كانت المجتمعات خاصة المصنعة منها تفقد ملايين الأطنان من المعادن سنويًا الشيء الذي يكلفها أموالًا باهضة، وحسب تقديرات علمية بحثة فإن ظاهرة التآكل تأتي على حوالي ربع الإنتاج العالمي من الفولاذ وذلك بمقدار 150 مليون طن سنويًا أي ما يعادل 5 طن في الثانية، وعلى سبيل المثال فإن المملكة المتحدة تتفق وحدها سنويًا ما قيمته 400.000.000 £ لحماية منشآتها وألاها المصنوعة من الحديد بشتى أنواعه من الصدأ.

معدن النحاس يعتبر من أهم المعادن المقاومة للتآكل، لذلك يلاحظ تواجده بقوّة في التراكيب الصناعية وحقّي في وسائل الاستعمالات اليومية للإنسان، ومن بين أهم القطاعات على الإطلاق التي تعتبر النحاس معدن غير آكل، القطاعات الصحية، فجميع مستشفياتها تعتمد على أنابيب النحاس في نقل الغازات الطبية المستعملة لإنعاش المرضى؛ وفي هذا السياق يتناولنا سؤال جد مهم وهو هل تراعي المقاييس الدولية في اختيار نوعية المعدن المستعمل في نقل هذه الغازات أو أن العامل الاقتصادي يلزمنا بعض الطرف عن هذه المقاييس؟

ومساعدة هنا للكشف عن مدى صلاحية أنابيب النحاس المستعملة لنقل الغازات الطبية قمنا بدراسة تجريبية حول الموضوع آخذين الأوكسجين كأهم غاز ينقل بواسطة هذه الأنابيب. يحوي هذا العمل ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة عامة تبين الهدف الأساسي لإختيارنا لهذا الموضوع.

الفصل الأول الذي كان يعنوان مقدمة أعطيت فيها لحة خاطفة عن التآكل بشتى أنواعه بما فيها التآكل يفعل الأوكسجين في درجة حرارة اعتيادية الذي أخذ الجزء الأوفر من هذا الفصل، بعد ذلك أعطيت دراسة نظرية لآلية الأكسدة الإرجاعية إضافة إلى ظاهرة الاستقطابية.

الفصل الثاني تم التعرض فيه إلى تقنية إنعراج الأشعة السينية ومدى أهميتها في تحديد البنية البلورية للمعادن، والكشف عن التغيرات الحاصلة على سطوحها جراء عمليات التآكل الناتجة عن التفاعل بينها وبين الوسط الملامسة له، بعد ذلك أعطيت لذلة تاريخية لمعدن النحاس بالإضافة إلى ذكر أهم الخصائص التي يتمتع بها، وإبراز خطورة تأثير تآكله على صحة الإنسان.

في الفصل الثالث الذي عنون بالجانب العملي، تم عرض التراكيب التجريبية المستعملة مع التطرق إلى جميع طرق التحليل الفيزيائية منها والكهروكيميائية المعتمدة في هذه المذكرة، وصولاً إلى

مناقشة النتائج المحصل عليها أثناء دراسة تأثير ذرات غاز الأوكسجين على السطوح الداخلية لأنابيب
النحاس المدروسة.

الفصل الأول

I.1. التآكل:

يأخذ التآكل تعريف مختلفة وذلك باختلاف تأثير هذه الظاهرة على المادة بصفة عامة، ومن بين

أهم المفاهيم الشائعة على التآكل ذكر:

- التآكل هو التفاعل الفيروكيميائي بين المعدن والوسط المحيط به والذي يجره إلى تغير خصائصه البنوية التي تنتهي به إلى حد الإتلاف والتحطم النهائي [9].

- هو التحطيم الذي يحدث للمعدن بسبب التفاعل الكيميائي بينه وبين الوسط المحيط به، بحيث تؤدي ظاهرة التآكل بالمعدن إلى تغير بسيط على سطحه وقد تؤدي من جهة أخرى إلى إفقاده خواصه الميكانيكية وحق الكهربائية منها [16].

I.2. السلوك الكيميائي والكهربو كيميائي للتأكل:

من وجهة النظر الكيميائية يعتبر تآكل المعدن تفاعل أكسدة إرجاعية، بحيث تجري عملية الأكسدة على مستوى المعدن، أما عملية الإرجاع فتحدث لأحد مكونات الوسط الملائم لهذا المعدن. أما قولنا للتفاعل الحاصل انه تفاعل كهرو كيميائي فذلك إذا حدثت عملية التآكل في وسط كهروليتي (Electrolyte) [10][19].

I.3. العوامل المؤدية إلى التآكل:

بما أن المعدن غير مستقرة في غالب الأحيان وهذا من وجهة النظر термوديناميكية، فإما لا تصاب بداء التآكل مادامت معزولة عن ما هو موجود في الطبيعة، أما بمجرد ملامسة المعدن لأي وسط محيط به فإنه يؤثر عليه ويجعله يتأكسد بسرعة.

عده عوامل وسبل تسريع إتلاف المعدن وظهور أشكال متعددة للتأكل ومن بين هذه

العوامل:

- اختلاف الوسط الأكال الملائم للمعدن يؤدي إلى تعدد أنواع التآكل، ومن أهم الأوساط الأكالة على الإطلاق الماء، التربة والأهض و كذلك السيارات المشردة [13].
- الخلل الأوكسجين في السوائل الشيء المؤدي إلى ظاهرة التآكل بالأوكسجين.
- ارتفاع كل من الضغط ودرجة الحرارة يؤديان بدون شك إلى إفقد المعدن خصائصه الفيزيائية والكميائية التي من بينها مقاومته للتأكل، ويجلب ذلك بكل وضوح في التآكل الجاف.
- تركيز عامل التأكسد في المحلول إضافة إلى pH المميز لهذا المحلول.


- تأثير سرعة الجريان المطبقة على السوائل على الريادة في ناتج التآكل والعمل على نقله من موضع التآكل إلى مواضع أخرى [16].

I.4. أنواع التآكل:

يأخذ التآكل عدة أشكال تتحكم في تعددتها عدة عوامل من بينها العوامل المذكورة سابقا، ومن أهم مظاهر التآكل على الإطلاق نذكر:

I.4.1. التآكل المنتظم (المعمم):

يحدث هذا الشكل من التآكل بنفس السرعة على كامل سطح المعدن مما يجعله يتشر بصفة منتظمة على هذا السطح، ويعتبر هذا الشكل أكثر أشكال التآكل انتشارا.




الشكل رقم (I-1)- التآكل المنتظم

I.4.2. التآكل بالنقز :

فهو يحدث في أماكن معينة من المعدن محدثا بذلك منافذ أين يزيد تعمقها داخل المعدن، وبالرغم من قلة هذه المنافذ مقارنة بحجم المعدن المهاجم يبقى هذا الشكل من أخطر أنواع التآكل ويكون خطرا في إحداث كسور مفاجئة في المعدن، واهم أسباب ظهوره عدم تجانس المعدن و الوسط الملائم له.


شكل رقم (I-2)



الشكل رقم (I-2)- التآكل بالنقز

3.4.I. التآكل الغلفاني:


وسبب ظهور هذا النوع من التآكل كون تواجد معدنين مختلفين في طبيعة تكوينهما يكونان متلامسين أو متصلين كهربائياً في وسط ناقل، محدثاً بذلك فرقاً في الجهد بين هذين المعدنين وهو ما يؤدي إلى تآكل المعدن [14].



الشكل رقم(I-3)- التآكل الغلفاني

4.4.I. تآكل بين الحبيبات:


بمعرفتنا لتكوين المعدن الذي يتشكل أساساً من حبيبات تفصلها عن بعضها البعض بما يسمى الحواف (les joints de grains)، فتحدث عملية التآكل على مستوى هاته الحواف وبذلك تضعف رابطة تماسك حبيبات المعدن ببعضها البعض وهذا ما يؤدي إلى تفتككها وتحطيم هذا الأخير. وتزداد خطورة هذا النوع من التآكل كلما زادت درجة الحرارة التي تؤدي إلى تغير في حجم الحبيبات وبذلك تغير في بنية المعدن.



الشكل رقم (I-4)- التآكل بين الحبيبات

5.4.1. تآكل تحت الإجهاد:

ويلاحظ هذا النوع من التآكل خاصة بالقرب من أماكن التلحيم، وذلك يحدث عند عملية التلحيم أين يتعدي المعدن درجة المرونة بحيث يفقد قدرته على العودة إلى حالته الأصلية بعد فك الإجهاد الميكانيكي المطبق عليه [20].



الشكل رقم (I-5)-التآكل تحت الإجهاد

I. 6.4. التآكل التصدعي:

و يحدث التآكل في هذه الحالة بسبب تغلف ذرات الهيدروجين داخل المعدن وذلك ما ينتج تصدعات وانشقاقات فيه مما يفقده خصائصه الميكانيكية.

I. 7.4. التآكل بالحث:

فسرعة التآكل هنا متعلقة أساساً بالحركة النسبية للوسط الأكال (المائع) على سطح المعدن، وهو ما يؤدي بالطبع إلى جروف لتوافع التآكل الممثلة في أيونات أو نواتج صلبة.

I. 5. مظاهر التآكل:

بعا للأوساط الأكالية المتواجدة في الطبيعة والمتمثلة عموماً في الماء، التربة و الهواء يأخذ التآكل عدة أشكال له نسراً دها فيما يلي:

I. 1.5.1. التآكل الرطب (التآكل المائي):

التآكل الرطب يحدث بسبب تواجد المعدن في الأوساط المائية الأكالية في درجة حرارة عادلة [5][6]، وعوامل التآكل هنا تكمن في:

- جزيئات الأوكسجين المنحلة في الوسط إذا كان هذا الوسط قاعدياً:



* البروتونات (les protons) وهذا إذا كان الوسط معتدل أو خفيف الحموضة، وكمثال على ذلك:



I.2.5. التآكل بفعل البكتيريا:

التآكل البكتيري كما يسمى سببه الرئيسي هو وجود كائنات مجهرية تعيش في وسط ما بحيث تلعب دوراً أساسياً في عملية تحطيم جل المواد الملائمة لهذا الوسط ماءً كان أو تربة [13].

I.3.5. التآكل بفعل غاز الأوكسجين:

تآكل المعدن M بفعل غاز G يكون غالباً تبعاً للتفاعل التالي:



G: الغاز

X: ناتج التآكل وغالباً ما يكون صلباً.

وانطلاقاً من هذا الشكل من مظاهر التآكل نميز:

A. التآكل الجاف:

في تواجد وسط جاف يحتوي على الأوكسجين وفي درجة حرارة مرتفعة تصبح ظاهرة التآكل الجاف، بحيث يسترجع المعدن استقراره برجوعه إلى حالة الأكسدة أي على شكل أكسيد وهذا بعد ما كان في حالة غير مستقرة [8].

B. التآكل بفعل الأوكسجين في درجة حرارة عادلة:

نسمى الأكسدة في درجة حرارة منخفضة الفاعل الحالى بين المعدن وغاز الأوكسجين في غياب الكهروليت (Electrolyte)، فمن الناحية النظرية تناقص سرعة الأكسدة بشدة مع سماكة الأكسيد المشكّل على سطح المعدن، وتكون هذه السرعة شبه منعدمة عند بلوغ سمك الأكسيد رتبة


الثانومتر، وبذلك وحسب ما مضى فإن الأكسدة في درجة حرارة منخفضة لا تقص بشكل ملاحظ من المعدن وهذا لا تحدث مشاكل، خاصة بالنسبة للتطبيقات التكنولوجية [10].

6.I آلية الأكسدة في درجة حرارة عادية:

لإثبات التفاعل الحاصل بين المعدن وغاز الأوكسجين في درجة حرارة عادية، قام بعض الباحثين بإجراء عدة تجارب أهلهما: وضع عينة من معدن الحديد (Fe) في غرفة مفرغة بصفة جيدة من الهواء، وتعويضه بغاز الأوكسجين (O_2) تحت ضغوط مختلفة وهذا بعد كشط وشق العينة بواسطة أوراق الكشط الزجاجية، مع معالجة كيميائية لإزالة جميع الشوائب العالقة بها ومحاولة إرجاعها إلى بنيتها الأصلية الخلية من الأكسيد.

وقد أعيدت التجربة عدة مرات في درجة حرارة عادية و ثابتة، وفي ضغوط مختلفة.

النتائج المتحصل عليها مبينة في الشكل الموالي:



الشكل رقم (6-I)-نتائج تجريبية لأكسدة بعض المعدن في درجة حرارة عادية


يوضح المخطط الأخير النتائج التي تحصل عليها بعض الباحثين في دراسة أكسدة معدن النحاس في درجة حرارة عادية، وقد حللت هاته النتائج فيزيائيا وبطريقة صوتية [17].

يتضح جلياً من الشكل (I-6) الذي يبين السمك المتوسط لطبقة الأكسيد المتشكل كدالة في الزمن وفي ضغوط جزئية مختلفة للأوكسجين، أن المنحنيات المبينة عبارة عن ثلاث مناطق تتشكل من ميول ضعيفة وأخرى قوية، بالإضافة إلى مستقيم يدل على وجود تزايد لوعارicity لطبقة الأكسيد.

انطلاقاً من المنحنيات استطاع الباحثين استنتاج كيفية حساب كمية الأوكسجين، بحيث حددت هذه الكمية بواسطة عملية حسابية ضرب فيها زمن التجربة في الضغط الجزئي للأوكسجين أي:

$$V_{O_2} = P_{O_2} t$$

وقد أمكن من الناحية النظرية تتبع توضع جزيئات الأوكسجين الغازية على سطح المعدن، أين حدثت بعدها عملية الامتصاص لذرات الأوكسجين وتغلغلها داخل هذا الأخير وبذلك تشكل طبقة الأكسيد الناتجة عن التفاعل الحادث بين الشوارد السالبة للأوكسجين O^{2-} و الشوارد الموجبة للمعدن M^{+2} ، ونوضح ذلك في الشكل المولى:



الشكل رقم (I-7) - التفاعل بين ذرات الأوكسجين وذرات النحاس

انطلاقاً من الشكل (I-7) يتضح للعيان أن المعدن يتأكسد على مستوى السطح البيني معدن - أكسيد، أين تتجه الشوارد الموجبة Cu^{+2} خارج هذا الشريط ومن الجهة المعاكسة يلاحظ تحول جزيئات غاز الأوكسجين إلى شوارد سالبة O^{2-} أين تنتشر هذه الأخيرة نحو الشريط معدن - أكسيد، وفي نفس الوقت تختاز الإلكترونات المحررة في الوسط البيني الطبقة المؤكسدة قبل تفاعلها مع الأوكسجين الخارجي، وبذلك نستنتج أن السطح الخارجي للطبقة المؤكسدة يلعب دور المهبط، والسطح الداخلي (معدن - أكسيد) يمثل المصعد، و بما أن العملية هي عملية انتقال الإلكترونات يتبيّن

لنا عندها أن هذه الظاهرة عبارة عن ظاهرة أكسدة وإرجاع بحيث يعتبر المعدن مرجع بمحرره للإلكترونات أما الأوكسجين فهو المؤكسد لاستقباله لهاته الأخيرة الصادرة من المعدن.
ونستطيع تلخيص كل العملية في المثال التالي:



وهذا في حالة التفاعل بين أيونات الأوكسجين السالبة O^{-2} وأيونات النحاس الثاني الموجة Cu^{++}
أما بالنسبة إلى الأيونات الموجة للنحاس الأحادي فيكون التفاعل كالتالي:



وبحكم أن أيونات النحاس الأحادي تعتبر أيونات غير مستقرة، فيمكن للأكسيد Cu_2O أن يحاكسد
أيضا بتحوله مباشرة إلى أكسيد ثانوي CuO على النحو التالي [7] :



7.1. ظاهرة الإمتراز (La sorption):

انطلاقاً من الدور الهام الذي يلعبه السطح البيني في الأوساط الغير متجانسة (معدن - سائل،
معدن - غاز، ...)، باستطاعتنا شرح مفهوم ظاهرة إمتراز ذرات غاز أو سائل على أنها نتيجة لتساقص
طاقة سطح المادة، بحيث تكتب صيغة التغير الكلي للطاقة الحرية للإمتراز ΔG_{ads} الناتجة على الشكل:


$$(I-9) \quad \Delta G_{ads} = \Delta H_{ads} - T\Delta S_{ads}$$

وللحصول على عملية الإمتراز هاته يجب أن تكون الطاقة الحرية سالبة ($\Delta G_{ads} < 0$) ، أما بالنسبة
لـ ΔS_{ads} فهي دائماً سالبة وذلك لأن الذرات تفقد درجات حرية طول عملية الإمتراز، ونفس الشيء

بالنسبة لـ ΔH_{ads} فهي كذلك سالبة، ولهذا نقول أن ظاهرة الإمتزاز ظاهرة ناشرة للحرارة .[10] (Exothermique)

ويادخالنا لمفهوم نشر الحرارة نعرف كذلك كمية حرارة الإمتزاز Q_{ads} بأنما الساقص في الأونطاali أي: ΔH_{ads}

$$(I-10) \quad Q_{ads} = - \Delta H_{ads}$$



الشكل رقم (I-8)-المنطقة البنية غاز-صلب

فقيمة كمية الحرارة Q_{ads} تسمح لنا بتمييز شكلين مختلفين لظاهرة الإمتزاز يتمثلان في: الإمتزاز الفيزيائي (Physisorption) والإمتزاز الكيميائي (Chimisorption) [12].

1.7.1. الإمتزاز الفيزيائي (Physisorption)

يتجزء هذا النوع من الإمتزاز عن التفاعل الضعيف لـ Van der Waals بين الأصناف المتركة وسطح المادة، فهي فعلاً ظاهرة فيزيائية وعكوسية، حيث أن كمية الحرارة الناتجة في هذا النوع لا تتجاوز 50 kJ/mol ، أين يمكن أن تختفي المادة في هذه الحالة أكثر من طبقة للذرات.


2.7.I. الامتاز الكيميائي (Chimisorption)

يتميز هذا النوع بارتفاع كمية حرارة الامتاز والمتراوحة بين 100 و 500 KJ/mol بالإضافة إلى قوة الروابط المطبقة في هذه الظاهرة. تختلف في هذا الشكل طبقة وحيدة فقط من الذرات التي غالباً ما تكون عبارة عن هيدروجين H_2 أو أوكسجين تبعاً للتفاعلات الأخيرة [18]:



3.7.I. التزايد الجانبي (Croissance latérale)

تجذب ذرات الأوكسجين المترنة بقوة إلى إلكترونات التكافؤ المواجهة في المعدن بحيث تتشكل روابط أيونية بينهما (أي بين ذرات الأوكسجين والمعدن)، وبفاعل طاقوي تتبادل ذرات الأوكسجين أماكنها مع ذرات المعدن المواجهة على سطحه، وبذلك تتشكل أجزاء من الأكسيد الذي يشكل في النهاية طبقة وحيدة منه. شكل رقم (I-9)



الشكل رقم (I-9)- مراحل تفاعل سطح المعدن مع الأوكسجين

4.7.I حساب سُك طبقة الأكسيد:

نسمى ثبوت درجة حرارة الإمتراز العلاقة بين كمية الأوكسجين المتصنة وتفاعلها مع المعدن في درجة حرارة ثابتة، ونستطيع في هذه الحالة تحديد الطبقة المغطاة للسطح انطلاقاً من كمية الأوكسجين المتصنة.

$$(I-13) \quad \theta = \frac{W_0}{W_i}$$

θ : نسبة المغطية.

W_0 : عدد مواقع الامتصاص المشغولة فعلياً.

W_i : عدد الواقع الكلية.

5.7.I ثبوت درجة حرارة لونغموير (Isotherme de Langmuir)

لثبوت درجة حرارة الإمتراز خارج كثيرة منها على الإطلاق غرودج Langmuir، الذي افترض ثبوت عدد مواقع الإمتراز على سطح المعدن، بحيث أن كل موقع يوسعه إمتراز فقط جسيم واحد، وبالمثال التفاعل الحصولي بين الجسيمات المتصنة اعتبرت طاقة الإمتراز ثابتة.

$$(I-14) \quad N_{O_2} = \frac{P_{O_2}}{(2\pi M_{O_2} RT)^{1/2}}$$

N_{O_2} : عدد مواقع الإمتراز على سطح المعدن.

P_{O_2} : ضغط غاز الأوكسجين.

M_{O_2} : الكتلة الجزيئية للأوكسجين.

أما بالنسبة لحالتها والمتمثلة في تقطية معدن النحاس بالأوكسجين تكون متناسبة مع هذا الأخير بعلاقة التالية:

$$(I-15) \quad \frac{d\theta_0}{dt} = \frac{2 S_k N_i N_{O_2}}{W_i}$$

θ_0 : نسبة المغطية بذرات الأوكسجين.

S_k : عامل التكتيف.

N_1 : عدد افوغادرو.

W_I : عدد موقع الإمتراز الكلية.

ومما سبق وجدنا أنه:

$$\theta = \frac{W_0}{W_i}$$

بحيث W_0 يمثل عدد موقع الإمتراز المشفولة من طرف ذرات الأوكسجين. فإذا أمتز الأوكسجين على شكل جزيئات وبوضعيات عفوية، فإن إيزوتارم لونغموير يعطي عامل التكثيف على النحو التالي:

$$(I-16) \quad S_k = 1 - \theta_0$$

بحيث تتحول جزيئه الأوكسجين الغازية إلى ذرتين مترتبتين كيميائيا ذات مواضع مستقلة نسبيا، ولكنها تختلف باختلاف التوجه البلوري للعينة، وهذا السبب وجوب تغيير عامل التكثيف بالشكل:

$$(I-17) \quad S_k = 1 - \sigma \theta_0$$

σ : يمثل عامل نسبة الابعدى وتتراوح قيمتها بين 2 و 4.

ومنه تصبح العلاقة كما يلي:

$$(I-18) \quad \theta = \frac{1}{\sigma} \left[1 - \exp \left(\frac{-N_I N_{O_2} \sigma t}{W_i} \right) \right]$$

وبافتراض أن كمية الأوكسجين الممتزرة يعبر عليها بالصيغة:

$$(I-19) \quad V_{O_2} = P_{O_2} t$$

فإن:

$$(I-20) \quad \theta = \frac{1}{\sigma} \left[1 - \exp \left(\frac{-2\sigma N_i V_{O_2}}{W_i (2\pi M_{O_2} RT)^{1/2}} \right) \right]$$

هذه العلاقة تبين تغير التغطية بالأوكسجين θ بدلالة كمية الأوكسجين V_{O_2} , حيث تكون قيمة التغطية العظمى بالأوكسجين لسطح المعدن كما يلي:

$$(I-21) \quad \theta_{O,\max} = \frac{1}{\sigma}$$

وعموماً نستطيع تحديد قيمة التغطية كدالة في الزمن كما هو الحال في الأشكال التالية:[18]

$$\frac{d\theta}{dt} = k \Rightarrow \theta = kt \quad (\text{Ba, Mg}) \quad \text{التطور الخطى}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{k}{\theta} \Rightarrow \theta^2 = 2kt \quad (\text{Cu, Fe, Ni}) \quad \text{التطور كقطع مكافى}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{k}{t} \Rightarrow \theta = e_0 + k \ln(t) \quad (\text{Zn}) \quad \text{التطور اللوغارتمى}$$


I.8. الترموديناميك الكهرو كيميائي:

انطلاقا من شرحا للمصطلح العلمي "الكهرو كيمياء" الذي يمزج بين تفاعلين أساسين متمثلين في التفاعل الكهربائي الذي يلعب فيه الإلكترون دور في استكمال دارة بين معدنين، والفاعل الكيميائي الذي تلعب فيه الأيونات دور ناقل العيار الكهربائي داخل المحاليل الكهرو بلية، وجب علينا الطرق إلى مفهوم الأكسدة والإرجاع اللذان يعبران العمليتان الأساسيةان التي تحدث من خلالهما جميع الفاعلات الكهرو كيميائية.

I.8.I. مفهوم الأكسدة الإرجاعية:

يمكنا التعرف بكل وضوح على ظاهرة الأكسدة من خلال الملاحظة الدقيقة للأشياء التي من حولها، فتغير لون حبة الموز من لونها الطبيعي إلى اللون الأسود دليل على حدوث تفاعل أكسدة لها، أيضاً تغير لون التفاح إلى البني، دعماً لما نعرضه كذلك للأكسدة وذلك لاحتواء الدم على عنصر الحديد الذي يتأكد بفعل الأوكسجين المنقول عبر الدم وهكذا.

إذا فالمفهوم العام للأكسدة كما أكدته العالم Lavoisier هو عملية ثبيت للأوكسجين على سطح المادة مما يساعد على تشكيل طبقات من الأكسيد، أما الإرجاع فقد عرف على أنه العملية العكssية للأكسدة أي أنه عبارة على تفاعل لترع الأوكسجين. بقي هذين المفهومين للأكسدة والإرجاع شائعين حتى سنة 1873 حين ظهر كل من العالمين Maxwell و Thomson اللذان عرفاً عمليتي الأكسدة والإرجاع على أنهما تفاعلين عكوسين يتم خلاهما انتقال الإلكترونات من جسم إلى آخر، وكمثال على ذلك:



وقد تم في هذا التفاعل إرجاع العنصر Cu^{+2}



أما في هذا الفاعل فقد ثبت أكسدة العنصر .Cu

من التفاعلين السابقين نستنتج تفاعل الأكسدة الإرجاعية المركبة من تفاعلي الأكسدة والإرجاع:



:NERNEST 2.8.I

عند ما نضع صفيحة نحاسية في محلول لكبريتات النحاس على سبيل المثال فإننا نلاحظ حدوث تفاعل أكسدة-إرجاع بين المعدن الموضوع في محلول وملحه الشيء الذي يكسب هذا معدن النحاس كمون خاص به يدعى بكمون الاتزان و المعطى مباشرة بقانون NERNEST :

$$(I-25) \quad E_{eq} = E_o + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[Cu^{+2}]}{[Cu]}$$

E_o : الكمون النظامي

R : ثابت الغازات المثالية

T : درجة الحرارة (°K)

F : ثابت فارادي


n : عدد الإلكترونات الفاعل

$[Cu^{+2}]$: تركيز شوارد النحاس

$[Cu]$: تركيز معدن النحاس المساوي للواحد.

:Butler-Volmer 3.8.I

من خلال التفاعلات الكهروكيميائية التي تسمح بانتقال الإلكترونات من جسم إلى آخر بواسطة حدوث تفاعل الأكسدة والإرجاع:



باستطاعتنا إيجاد العلاقة الرابطة بين سرعة التفاعل الكيميائي الممثل في الأكسدة والإرجاع وكثافة التيار الذي يعكسه انتقال الإلكترونات [15]. هذه العلاقة مصاغة بالشكل التالي:

$$(I-27) \quad i = nFV$$

i : كثافة التيار

n : الكترونات الفاعل

F : ثابت فارادي (c.mol^{-1}) (96500)

V : سرعة التفاعل ($\text{mol.s}^{-1}.\text{m}^{-2}$)

بالأخذ بعين الاعتبار أن سرعة التفاعل تأخذ الصيغة $V = V_a - V_c$ تعطي كثافة التيار بدلالة سرعة تفاعل الأكسدة والإرجاع كما يلي:

$$(I-28) \quad i = nF (V_a - V_c)$$

V_c ، V_a يمثلان على الترتيب سرعة التفاعل الأنودي والكاتودي ويعبر عنهم بالصيغتين المولاليتين:

$$(I-29) \quad V_c = k_{\text{Red}} C_{\text{Ox}} \exp\left(\frac{-\Delta G_c^*}{RT}\right)$$

$$(I-30) \quad V_a = k_{\text{Ox}} C_{\text{Red}} \exp\left(\frac{-\Delta G_a^*}{RT}\right)$$

C_{Ox} : تركيز العناصر المؤكسدة

C_{Red} : تركيز العناصر المرجعة

$K_{\text{Ox}}, K_{\text{Red}}$ يمثلان ثابتي تفاعل الأكسدة والإرجاع على الترتيب.

ΔG_a^* ، ΔG_c^* : الطاقة الحرية الكهروكيميائية الكاتودية والأنودية على التوالي.

$$(I-31) \quad \Delta G_c^* = \Delta G_{c,ch}^* + (1 - \alpha)nF\Delta\phi$$

$$(I-32) \quad \Delta G_a^* = \Delta G_{a,ch}^* - \alpha nF\Delta\phi$$

α : تدعى بعامل التناظر وعادة ما يساوي القيمة 0.2 ± 0.5

منه العلاقة (I-33) باستطاعتنا كتابة الصيغتين المعتبرتان على التيار الأنودي والكاتودي:

$$(I-33) \quad i_c = nFk_{red}C_{ox} \exp\left(-\frac{\Delta G_{c,ch}^*}{RT}\right) \exp\left(-\frac{(1-\alpha)nF}{RT} \Delta\phi\right)$$

$$(I-34) \quad i_a = nFk_{ox}C_{Red} \exp\left(-\frac{\Delta G_{a,ch}^*}{RT}\right) \exp\left(\frac{\alpha nF}{RT} \Delta\phi\right)$$

عند قياسنا لكمون العمل E بالنسبة للكترود مرجعي ذو الكمون الثابت نجد:

$$(I-35) \quad E = \Delta\phi + k$$

حيث:

$\Delta\phi$: يمثل الفرق في اكمون القاطع للطبقة المزدوجة.
وكذلك في كمون الكترود العمل E معادلة Butler-Volmer تصبح كالتالي:

$$(I-36) \quad i = i_c + i_a = nF \left[k_a C_{Re} \exp\left(\frac{n\alpha FE}{RT}\right) - k_c C_{ox} \exp\left(-\frac{(1-\alpha)nFE}{RT}\right) \right]$$

عند الاتزان تتعذر سرعة التفاعل مما يجعل الكمون E مساوياً لكمون الاتزان E_{eq} وهي النقطة التي يتقاطع فيها منحني الاستقطاب $i = f(E)$ مع محور الكمونات أي أن:

$$(I-37) \quad E = E_{eq}$$

$$(I-38) \quad i = i_a + i_c = 0$$

$$(I-39) \quad i_a(E_{eq}) = -i_c(E_{eq}) = i_0$$

i_0 : يسمى بعيار التحويل

من العلاقة (I-41) تأخذ معادلة Butler-Volmer شكلها الجديد بدلالة تيار التبادل:

$$(I-40) \quad i = i_o \left[\frac{C_{red_s}}{C_{red_b}} \exp\left(\frac{n\alpha F(E - E_{eq})}{RT}\right) - \frac{C_{ox_s}}{C_{ox_b}} \exp\left(\frac{-(1-\alpha)nF(E - E_{eq})}{RT}\right) \right]$$

باعتبارنا للشروطين التاليين:

$$(I-41) \quad C_{ox_s} = C_{ox_b}$$

$$(I-42) \quad C_{Red_s} = C_{Red_b}$$

C_{ox_s} : تركيز المؤكسد في الطبقة البنية إلكترون

σ : تركيز المؤكسد داخل محلول

C_{Red_s} : تركيز المرجع في الطبقة البنية إلكترون

C_{Red_b} : تركيز المرجع داخل محلول

تأخذ علاقة التيار الأخيرة الشكل التالي:

$$(I-43) \quad i = i_o \left[\exp\left(\frac{\alpha nF\eta}{RT}\right) - \exp\left(\frac{-(1-\alpha)nF\eta}{RT}\right) \right]$$

9.I. الإستقطابية:

تعرف الإستقطابية على أنها الفرق بين كمون الكثرود في تواجد تيار كهربائي وكمون هذا الكثرود في غياب التيار، وتعطى الإستقطابية كالتالي:

$$(I-44) \quad \eta = E - E_{corr}$$

ويعرف فرق الجهد η اعتماداً على التعريف السابق لـ η ، ولكن بوجود تفاعل واحد يحدث على مستوى الكثرود وتأخذ η الصيغة التالية:

$$(I-45) \quad \eta = E - E_{eq}$$

1.9.I منحنيات الاستقطاب:


انطلاقاً من الكمون المطبق على الكثرود العمل، نستطيع رسم منحنى بيان الاستقطاب من خلال تغير كثافة التيار المار في الكثرود العمل بدلالة كمونه أي:

$$(I-46) \quad i = f(E)$$

تختلف منحنيات الاستقطاب باختلاف التفاعل الكيميائي الحاصل وهي نوعان: منحنى استقطاب أنودي و منحنى كاتودي. [21][22]

أ. منحنى الاستقطاب الأنودي:

المنحنى الأنودي هو الذي يرسم كثافة التيار الأنودية i_a كدالة في الكمون على النحو التالي:




الشكل رقم (I-10)- منحنى الاستقطاب الأنودي

E_a يمثل الجهد الذي عنده يبدأ تفاعل الأكسدة.

ب. منحنى الاستقطاب الكاتودي:

ونفس الشيء بالنسبة للمنحنى الكاتودي الذي يوضح التفاعل المثل في منحنى تغير كثافة التيار i بدلالة الكمون. شكل رقم (I-11)

في هذه الحالة، يلاحظ أن الشدة i دائمًا سالبة مما يعني أنها ترداد بالقيمة المطلقة كلما نقصت قيمة الكمون E_c نسبة إلى قيمة كمون الاتزان، كما هو موضح في الشكل المولى:



الشكل رقم (I-11)- منحنى الاستقطاب الكاتودي

E_c : يمثل الجهد الذي يبدأ عنده تفاعل الإرجاع.

ج. منحنى الاستقطاب للثانية Ox/Red :

في حالة الجمع بين المنحنيين السابقين الذكر نحصل على منحنى استقطاب إجمالي يظهر فيه جلياً الفاعل الكاتودي الذي يحدث في المنطقة السالبة للشدة i ، والفاعل الآنودي يحدث في المنطقة الموجة من شدة التيار.

تبعاً لتفاعل الحاصل والذي بدوره يحدد النظام المدروس، يأخذ منحنى بيان الاستقطاب شكلين مختلفين:

1. منحنى استقطاب لنظام بطيء (Système lent):

في هذه الحالة تكون شدة تيار التحويل i صغيرة، وانطلاقاً من قانون NERNST نجد:

* التيار الآنودي:

$$(I-47) \quad E = E_o + \frac{RT}{\alpha nF} \log \frac{k_{Red}}{i_o} + \frac{RT}{\beta nF} \log \frac{i}{i_{Red} - i}$$

حيث يعطى كمون نصف الموجة $E_{1/2}$ من أجل شدة التيار $i = \frac{i_{\text{Re}} d}{2}$ بالعلاقة التالية:


$$(I-48) \quad E_{1/2 \text{ anodique}} = E_o + \frac{RT}{anF} \log \frac{k_{\text{Re}} d}{i_o}$$

• التيار الكاتودي:

$$(I-49) \quad E = E_o + \frac{RT}{anF} \log \frac{i_o}{k_{\text{ox}}} + \frac{RT}{anF} \log \frac{i'_{\text{ox}} - i'}{i'}$$

عند شدة التيار $i' = \frac{i_{\text{ox}}}{2}$ كمون نصف الموجة الكاتودي يعطى بالعلاقة المقابلة:

$$(I-50) \quad E_{1/2 \text{ catodique}} = E_o + \frac{RT}{anF} \log \frac{i_o}{k_{\text{ox}}}$$



شكل رقم (I-12) - منحني استقطاب لنظام بطيء

2. منحني استقطاب لنظام سريع (Systeme rapide)

نعتبر منحني الاستقطاب على أنه منحني لنظام سريع في حالة شدة تيار التحويل كبيرة جداً [1].

• المنحنى الأنودي (المؤكسد فقط):

يأخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة تيار الأكسدة فقط أي $i_{Red} = 0$

$$(I-51) \quad E = E_o + \frac{RT}{nF} \log \frac{k_{Red}}{k_{Ox}} + \frac{RT}{nF} \log \frac{i'}{i' - i_{Red}}$$

يعطي كمون نصف الموجة $E_{1/2}$ من أجل شدة التيار بالعلاقة:

$$(I-52) \quad E_{1/2_{anodique}} = E_o + \frac{RT}{\alpha nF} \log \frac{i_o}{k_{ox}}$$

• المنحنى الكاتودي (المرجع فقط):

يأخذ في هذه الحالة تيار الإرجاع $-i_{Red} = 0$, يكتب عندها الكمون بالشكل:

$$(I-53) \quad E = E_o + \frac{RT}{nF} \log \frac{k_{Red}}{k_{Ox}} + \frac{RT}{nF} \log \frac{i}{i_{Red} - i}$$

يعطي كمون نصف الموجة $E_{1/2}$ من أجل شدة التيار بالعلاقة:


$$(I-54) \quad E_{1/2_{catodique}} = E_o + \frac{RT}{\alpha nF} \log \frac{i_o}{k_{ox}}$$

يأخذ كمون الموجة القيمتين السابقتين عند شدة تيار متساوية لـ $\frac{i_{ox} + i_{Red}}{2}$ وهذه:

$$(I-55) \quad E_{1/2} = E_o + 0.058 \log \frac{k_{Red}}{k_{Ox}}$$

وإذا أن k_{ox} و k_{Red} يأخذان قيمتين متقاربتين يكون لدينا:

$$(I-56) \quad E_{1/2} = E_o$$



الشكل رقم (I-13)- منحني إستقطاب لنظام سريع

الفصل الثاني

مقدمة:

لقد عرف علم البلورات نشاطاً مكثفاً في مطلع القرن الحالي، فقد كان يعني هذا العلم بالأشكال الخارجية للبلورات دون التعمق داخل البنية البلورية للمادة وهذا بسبب ضعف الوسائل المستخدمة آنذاك، وعند اكتشاف الأشعة السينية بدأ الاهتمام بشكل عميق وبدقة للبلورات مما ساعد على نزع الغطاء على عدة خواص بلورية [24].

عند دراستهم للبلورات والشبكات البلورية لاحظ الباحثون منذ سنين أن البلورات تحفظ بأشكال هندسية ثابتة عند تطورها في شروط ملائمة مع ارتباط خصائصها الفيزيائية باتجاهات معينة حينها ظهر بما يسمى علم البلورات الذي ينبع أساساً من علوم المواد الصلبة.

1.II إنعراج الأشعة السينية:

في منتصف القرن التاسع عشر كان الكثير من الفيزيائيين منهمكين في دراسة طبيعة الإشعاع المبعث من "كاتود" إثر تسخينه على درجة حرارة عالية، وفي سنة 1895 قام العالم "Wilhiem Rontgen" بوضع كاتود للإشعاع في صندوق أغلق بإحكام بحيث يسمح له من رؤية الإلكترونات، غير أن ما لاحظه كان يتناقض مع التخمينات التي وضعها قبل التجربة، إذ أنه كلما أرسل شحنة كهربائية حصل على إضاءة وهذا حسب معلومات Rontgen لا يمكن أن ينبع من الإلكترونات المتنوعة من التسرب خارج الكاتود، وعندما استنتج أن مصدر الضوء الناتج هو أشعة ثانية غريبة عن الباحثين آن ذاك سماها "Rayon X" Rontgen [23].

2.II حيود الأشعة السينية الساقطة:


يعتبر مقدار زاوية الانعراج أو الحيود مهم جداً إذ أنه يعتمد على توزيع مواقع الذرات في البلور، وبالاستفادة من تحليل فورييه "Fourier" يمكن الحصول على القيمة الوسطى لمسافة الذرية وكذلك على الزوايا بين الذرات المجاورة ومجموعات التناظر كما يمكننا الحصول أيضاً على إحداثيات الذرات.

يعتمد في إنتاج الأشعة السينية على ظاهرة اصطدام إلكترونات ذات طاقة حركية مصدرها تسخين سلك معدني المصنوع في غالب الأحيان من التسفسان W أو البلاتين Pt بذرات الهدف (la cible) المعروف بـ anticathode الذي يصنع بدوره من النحاس أو الملبان...، ينتج عن ظاهرة الاصطدام هذه تشريط للإلكترونات في المدارات الداخلية مما يجعلها تتسلق إلى مدارات أعلى باكتسابها طاقة حركية، وعند رجوعها إلى سوية أنها الأصلية تولد طاقة عبر إشعاع يسمى الأشعة

السينية "Rayon X"، إذ تملك هذه الأشعة طول موجة في حدود المسافات الذرية و المقدرة بالأنجستروم (A°) وطاقة تعطى صيغتها بالعلاقة:

$$E = h\nu \Rightarrow \lambda = \frac{12.4}{E(\text{keV})}$$

أثناء عملي إنتاج الأشعة السينية يلاحظ الارتفاع الكبير و المحسوس في درجة حرارة الهدف، وذلك جراء التصادمات المترتبة عن الإلكترونات الآتية من التفستان و ذرات الهدف التي منها تحصل على أشعة X، مما يضطرنا إلى تبريد هذه باستعمال الماء أو الزيت.



الشكل رقم (II-1)- جهاز انعراج الأشعة السينية

3.II قانون Bragg

يعتبر الحيد ظاهرة استطارة حيث أن الأشعة الساقطة تستطير من ذرات المعدن أو المادة المدروسة في كل الاتجاهات، وعند اتجاه معين تكون جميع الموجات المستطيرة في طور واحد، لذلك تقوى بعضها البعض وتنتهي ما يدعى الخزمة الخاددة [25].

في بعد اكتشاف الأشعة السينية في سنة 1914 لاحظ العالم Bragg بأن حزمة الأشعة السينية ذات الطول موجة المحدد و الساقطة على البلورة في اتجاهات محددة، تتشتت وتظهر على شكل نهايات عظمى، وهو ما يسمى بانعكاس Bragg الذي يعطى بالعلاقة التالية:

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

d : البعد بين المستويات.

θ : زاوية الانعكاس.

n : رتبة الانعكاس.


λ : طول موجة المهد في جهاز انعراج الأشعة السينية (AntiCathode).
الملاحظ من هذه العلاقة أنه عندما يكون الانعكاس في المرتبة الأولى ($n=1$) فإن الفرق بين طول المسار يكون لشعاعين استطالا من سطحين تفصلهما d ، مع العلم أن d له علاقة وطيدة بثوابت البلور عبر معاملات ميلر hkl ، وتجسد هذه العلاقة فيما يلي:

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

صيغة d هذه محققة فقط في حالة البلورات المكعبية أما أنواع البلورات الأخرى تحسب فيها d بصيغة مغايرة.

بالتعويض عن قيمة d في علاقه Bragg نجد:

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a^2} (h^2 + k^2 + l^2)$$



الشكل رقم (II-2)- تمثيل قانون Bragg

4.II. تطبيقات الأشعة السينية:

يُستعمل التحليل الكمي والكيفي لأطيف الأشعة السينية غالب الأحيان في علم التعدين للكشف عن البنية البلورية لجميع المعادن بالإضافة إلى معرفة المركبات الكيميائية لها [11]، وتكون الأهداف الأساسية من الدراسة التحليلية لهذه الأطيف في:

- تحديد موقع النهايات العظمى والتي من خلالها تُعرف على طبيعة وبنية المعادن بالإضافة إلى معرفة جميع أطواره، فتحديد موقع النهايات يفسر لنا أيضاً الانتقال من طور إلى طور آخر.
- إزياح موضع الطيف بقيمة $\Delta 2\theta$ لدليل على وجود إجهادات داخلية للمعدن المدروس.
- بمعرفتنا لشدة النهايات العظمى الموضحة في أي طيف للأشعة السينية نستطيع تحديد تركيز أو كثافة الأطوار المشكّلة للمعدن.
- التغير في الشدة I للنهايات العظمى يحدد النسيج البلوري للمعدن.
- معرفة ما إذا حدثت تشوّهات على أطوار المعادن وتحديد الأبعاد الخبيثة يتضح من خلال أشكال أطيف الأشعة السينية [23].

5.II. معدن النحاس:

لعب معدن النحاس دوراً مهماً في تطور عدة حضارات خلت، وهو ما يدل على قدم اكتشافه واستعماله من طرف الإنسان، فالنحاس يتواجد في موقع عدة من الكره الأرضية أهمها على الإطلاق جزيرة Chypre الذي أعطي النحاس اسمها Aes Cyprium وذلك لما يعتقده الكثير أن أول مكان عُرف فيه النحاس في حالته النقيّة الخامّة من الشوائب هو هذه الجزيرة بـحوالي 5000 سنة قبل الميلاد، دون التوصل ذاك الوقت إلى خلانت النحاس المستعملة في الوقت الحاضر [22].
وتعتبر كل من الشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، روسيا من أهم الدول المنتجة للنحاس.

5.1.II. خصائص النحاس:

يعتبر النحاس من أهم العناصر المكونة للفقرة الأرضية وذلك بنسبة 0.006%， وقد أثبت علماء الجيولوجيا أن معدن النحاس يتواجد على عمق يقدر بـ 16km من سطح الفقرة الأرضية أي ما يعادل 55g فيطن الواحد.

للنحاس عدة خصائص جعلته من بين أهم وأغلى المعادن المعروفة لدينا نستطيع تلخيصها في الجدول الموالي [3] :

الجدول II-1

Cu	رمزه في الجدول الدوري
29	العدد الذري Z
63.54	الكتلة الذرية M
$10.5 \times 10^{-26} \text{ Kg}$	كتلة النرة
117 pm	نصف القطر الذري
($a=0.3608 \text{ nm}$) CFC	البنية البلورية
Ar 3d ¹⁰ 4S ¹	البنية الإلكترونية
8.92 kg/dm^3	الكثافة
(20°C) 8930 kg.m^{-3}	الكتلة الحجمية ρ
1083°C	درجة الانصهار
(من 20°C إلى 100°C) $16.6 \cdot 10^{-6} \text{ k}^{-1}$	عامل المدد
(20°C) $C = 385 \text{ J.kg}^{-1}. \text{k}^{-1}$	السعة الحرارية الكتليلية
(20°C) $\lambda = 385 \text{ W.m}^{-1}. \text{k}^{-1}$	الناقلية الحرارية
(20°C) $1.7241 \mu\Omega \cdot \text{cm}$	المقاومة الكهربائية

5.2. II تأثير الشوائب:

للشوائب تأثيرات فعالة في المعادن، أما بالنسبة لمعدن النحاس فهناك شأتين تلعبان دوراً جديداً مهم في التأثير على الخصائص الميكانيكية والكيميائية لهذا المعدن ويتضمان في الأوكسجين والفسفور. فالأوكسجين مثلاً يتواجد في النحاس على شكل أكسيد: CuO ويعرف بأكسيد النحاس الثاني (La ténorite) ذو اللون الأسود.



Cu_2O ويعرف بأكسيد النحاس الأحادي (La cuprite) ذو اللون الأحمر.



5.3.II أنواع معدن النحاس المستعملة في الصناعة (NFA51-050):

بعض النظر عن الخلط المعددة للنحاس المستعملة في هذا العصر بقوة وفي جميع الميادين دون استثناء، يعطى معدن النحاس بعدة أنواع يتسبب في تعددها عاملين اثنين هما كما سبق وأن ذكرنا الشوائب كالأوكسجين والفسفور وحق بعض المعادن الأخرى كالنيكل مثلًا والكروم وغير ذلك، وتأكيداً لهذا السرد من المعلومات نحاول حصر أنواع النحاس المتداولة في الأسواق الإنتاجية.

Cu-a: يحتوي هذا النوع نسبة من الأوكسجين ، وتقدر نسبة النحاس فيه بـ 99.90%، يمتاز بнакليته الحرارية والكهربائية الفائقة ويستخدم عادة في الأجهزة الإلكترونية، وينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع:

Cu-a₁ (ذو كمية من الأوكسجين مقدرة بـ 200ppm ، **Cu-a₂** ، **Cu-a₃**)

Cu-b: يحتوي على 99.90% من النحاس النقي و 0.013% إلى 0.050% من الفسفور أي ما يعادل 380ppm ونسبة 10ppm من الأوكسجين (**Cu-b₁**) ، ومن 0.004 إلى 0.012% فسفور (**Cu-b₂**) ذات ناقلة كهربائية أقل فائقية من **Cu-a**.

Cu-c: هذا النوع من معدن النحاس يحتوي على نسبة 99.95% من النحاس النقي و نسبة 10ppm من الأوكسجين (**Cu-c₁**) ، ونسبة 99.99% من النحاس النقي (**Cu-c₂**) ، إذ بهذا النوع الأخير من معدن النحاس قابل التلحيم بالزجاج [3].

5.4.II مجالات إستعمالات معدن النحاس:

نظراً للإيجابيات الكبيرة التي يعمت بها معدن النحاس جعلته في مصاف المعادن المهمة في العالم بحيث لا يخلو منزل أو مصنع أو مؤسسة خدماتية منه، ولهذا السبب ولكن المعدن يدخل بطريقة مباشرة في الحياة اليومية للإنسان ضلت الأبحاث قائمة ومتعددة مع الأزمات والعصور لتفادي أي تأثيرات جانبية ناتجة عن معدن النحاس قد تؤدي بحياة الناس إلى الخطر وربما يصل هذا الخطر أحياناً إلى حد الموت.

للنحاس إستعمالات بها نذكر منها:

- يستخدم هذا المعدن لصناعة الأواني المنزلية وخاصة أواني الزينة وذلك لما يتمتع به النحاس من جاذبية في اللون.
- الصناعات الإلكترونية خاصة الدقيقة منها.
- الصناعات العمرانية والمتمثلة في توصيل أنابيب الغاز للبنيات.
- يستخدم النحاس كذلك وبصفة رئيسية في توصيل الفرازات الطبية في المستشفيات كغاز الأوكسجين الطبيعي و الهواء الطبيعي....
- يستعمل كملون لبعض المواد كالمرمد، الفخار...

5.5.II. المخاطر التي يسببها النحاس:

نحن نسلم بأن لكل شيء في هذا الكون إيجابيات كما أن له سلبيات، فجسم الإنسان مثلاً يحتاج إلى كميات محددة من كل معدن سواء كان النحاس أو الحديد أو غيرهما، فإذا تجاوزت الكمية المطلوبة فيصبح هذا المعدن لا محالة خطراً على الجسم وبالتالي على حياة الإنسان والتي هي هدفنا الأول والأخير [22].

وما دام موضوعنا المطروح يعني بدراسة النحاس وجب علينا إبراز تأثير معدن النحاس على جسم الإنسان، وتوضيح كذلك الكمية المطلوبة للجسم بالإضافة طريقة وصوتها إليه.

● عن طريق البلع:

مع أخذنا بعين الاعتار أن الكبد هي الجهة التي يحتوي على معدن النحاس ومنها تعديل نسبة في الجسم، فإن وصول كبريتات النحاس إلى المعدة يتسبب في التهابات خطيرة للجهاز المعدني-المعوي فكمية من كبريتات النحاس قدرها 10 g كافية لإحداث عدة أعراض أهمها على الإطلاق:

- الأوجاع.
- غثيان.
- التقيؤ.
- إسهال.
- توعك.

- انحلال الدم إضافة إلى قيء الدم.

ـ نخر (Nécrose du foie et des reins - Mortalité due au foie et aux reins).

• عن طريق التنفس والإستنشاق:

إن استنشاق كمية قليلة فقط من النحاس يؤدي إلى وعكات صحية خطيرة تبرز أعراضها في:

- Congestion nasale -

- هي تصل إلى درجة حرارة 39°C .

- الرعشة أو ما يسمى Frisson -

- تو عكبات.

- أوجاع في العضلات.

- جفاف الفم والحلق.

- أوجاع في الرأس.

- ضيق في التنفس أو Essoufflement.

- تكاثر الكريات البيضاء من 12000 حتى 16000 Leucocytose.

- إستنشاق ملح النحاس يؤدي كذلك إلى تغير لون البشرة والشعر [22].

وقد حددت المقاييس الدولية نسبة الاستنشاق القصوى و التنفس القصوى كذلك للنحاس وقد

كانت بالشكل التالي:

■ $1\text{mg}/\text{m}^3$ للاستنشاق.

■ $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ للتنفس.

وتفادياً لكل المخاطر السالفة الذكر والتي لا يرضي أي منها أن يصل إليها في كل حال من الأحوال،

اتفق كل من منتجي أنابيب النحاس و منظمات الصحة العالمية بشتى فئاتها على مقاييس دولية

تحكم في مجالات إستعمال أصناف معدن النحاس وخاصة الأنابيب منها.

بالنسبة لأنابيب توزيع الغازات الطبية في المستشفيات الكندية مثلاً فإن المقياس Z305.1 لـ

CSA تسمح بإستعمال أنابيب من نوع K و L والتي تؤكد بدورها المقاييس الدولية

.ASTM


I. مقدمة

يعتبر الكثير منا أن مصطلح التأكيل ينحصر فقط في المفهوم الضيق للصدأ الذي يصيب عادة المعادن الحديدية، ولكن في واقع الحال يعرف التأكيل على أنه السبب الرئيسي في التحطيم الجزئي أو الكلي أحياناً ل معظم المواد المتواجدة على سطح المعمورة [4].

مساهمة منا في إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات الإنتاجية و الخدماتية، حاولنا معالجة إشكالية من بين مشاكل التأكيل التي تختلط فيها مؤسساتنا الصحية وذلك نظراً لأهمية هذا القطاع المتعلق بصحة الإنسان بطريقة مباشرة، الإشكالية المطروحة إذا ممثلة في مدى تأثير غاز الأوكسجين الطي المستعمل لأنعاش المرضى على الأنابيب التحاسية المسخرة لنقل هذا الغاز داخل المستشفيات، والكشف من جهة ثانية عما إذا كانت تصل نواتج تأكيل السطوح الداخلية للأنابيب إلى المرضى مما سيؤدي حتماً إلى تعقيدات صحية خطيرة.

الجائب العملي

II. دراسة إمكانية جرف غاز الأوكسجين لروائح تآكل معدن النحاس:
من أجل دراسة تأثير الأوكسجين الغازي المستخدم في المستشفيات على تآكل أنابيب النحاس المستعملة لنقل هذا الغاز ارتأينا القيام بالتركيب التجاري المبين في الشكل رقم (III-1).



شكل رقم (III-1)- شكل توضيحي للتركيب المستعمل للدراسة انحراف ناتج التآكل بفعل الأوكسجين

1.II. تحضير العينات:

قبل التطرق إلى مراحل التركيب قمنا بإحضار عينتين من أنابيب النحاس المستعملة لنقل غاز الأوكسجين، العينتين ذات طولين متساوين (50 cm) وقطررين مختلفين (1.0cm و 2.2cm) بحيث أن أصغر الأنابيب قطرها كان مستعملاً لمدة قدرها 10 سنوات أما الأنابيب الثانية فهو عياره عن عينة جديدة لم تستعمل إطلاقاً.

II. تحضير المحاليل الفخ : (Solutions pièges)

سعياً منا للوصول إلى نتائج دقيقة حاولنا توفير ظروف تجريبية مطابقة لتلك المتاجدة في المستشفيات من أنابيب خاسية وقارورة أوكسجين، حتى المريض في حد ذاته الذي مثل في هذا العمل بمحاليل سميت "المحاليل الفخ" وهي أربعة: H_2SO_4 0.1 M بتركيز $NaOH$ 0.1 M، CCl_4 , $EtOH$.

وقد كانت الغاية من استعمال هذه المحاليل هي إذابة نواتج الفاعل المجرفة بواسطة غاز الأوكسجين العابر لأنابيب النحاس مع هذه الأخيرة.

وصلنا الأنبوبين بقارورة أوكسجين طبي مزودة بجهاز قياس ضغط خاص وقمنا من الجهة المعاكسة بوصيل كل منها بأربع إرلينيات متسلسلة مرتبطة فيما بينها بأنابيب توصيل، تحتوي كل إرلينية على 250 ml من المحاليل السابقة الذكر وهي كالتالي:

- محلول حامضي: والمتمثل في محلول حمض الكبريتيك H_2SO_4 بتركيز 0.1 Mol/l، وقد كان الغرض منه إذابة أغذية المعادن أو أكسيداتها أو هيدروكسيداتها التي يمكن أن تحرف بواسطة غاز الأوكسجين.
- محلول قاعدي: والمتمثل في محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ بتركيز 0.1 Mol/l، والمدف من استعمال هذا محلول الفخ هو اصطياد مكونات التآكل ذات الطابع الحمضي.
- محلول قطي: وهو عبارة عن منيبي عضوي و الممثل في هذا العمل بالإيثانول وقد استعمل لإذابة المواد ذات الطابع القطبي.


• محلول غير قطي: من بين المحاليل الغير قطبية المتعددة اخترنا محلول CCl_4 وهذا بغية استعماله كمنيبي لجميع المواد اللاقطبية الصادرة من خلال عملية التآكل لأنابيب النحاس.

عند تأكيدنا من ربط عناصر التركيب دون أي حلل، قمنا بفتح قارورة الأوكسجين وجعل الغاز يسري عبر أنابيب النحاس إلى المحاليل المتاجدة في الإرلينيات ومنها إلى خارج التركيب. العملية تركت لمدة قدرها 1000 ساعة تقريباً في درجة حرارة عادية، وكنا نقوم بأخذ عينات من المحاليل المستعملة خلال فترات زمنية مختلفة. شكل رقم (III-1)

III. تأثير ضغط غاز الأوكسجين على عينة من النحاس:

لتحقيق دراسة تفاعل ذرات الأوكسجين الممتدة على مستوى سطح معدن النحاس تحت تأثير ضغط محدد، أجرينا في بداية الأمر معالجة ميكانيكية متمثلة في عملية صقل ميكانيكي لسطح عينة النحاس مستخدمين آلة الصقل (Polisseuse) وذلك بهدف إزالة آثار جحيم الشوائب والملوثات

المسموحة عليه، وضمنا بعد ذلك عينة النحاس المصقولة داخل خلية زجاجية أفرغت بصفة جيدة من الهواء بواسطة مضخة التفريغ، بعد انتهاء عملية التفريغ أدخلت كمية من غاز الأوكسجين داخل الخلية بضغط أكبر من الضغط الجوي وفي درجة حرارة الغرفة، أخلقت الخلية في النهاية بياحكام وترك التركيب لمدة قدرها 48 ساعة. الشكل رقم (III-2)



الشكل رقم (III-2)- رسم توضيحي لتأثير ضغط غاز الأوكسجين على عينة من النحاس

IV. الدراسة الفيزيائية لعينات النحاس:

يعتني علم التعدين بدراسة بنوية عمقة للمعادن، وذلك بالاعتماد على تقنيات حديثة تستخدم لكشف خفايا هذه المعادن المتمثلة في الخصائص البنوية والmekanikie و حتى الكيميائية، ومن أهم هذه التقنيات على الإطلاق تقنية العراج الأشعة السينية، هذه الأشعة التي تتمتع بطول موجة يمكنها من اختراق ذرات سطح المعدن موضحة بذلك جميع التطورات الحادثة على مستوى السطح [3].

1.IV. تحضير العينات:

قبل تطرقنا إلى أي تحليل فيزيائي لسطح العينة المراد دراستها، كان لزاما علينا تحضير هذا السطح وتقييته تبعاً للهدف المسطر للدراسة، فحالة السطح في الواقع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة المركبات و المواد المستعملة، فعيناتنا في هذا العمل متمثلة في شرائح نحاسية مقطعة من الأنابيب المستخدمة لنقل غاز الأوكسجين في المستشفيات.

1.1.IV. عملية القططيع:

تجرى عملية القططيع على مرحليتين، أي تقوم بقطع عينات قبل البدء في الدراسة و عينات أخرى بعد 1000 ساعة من تحرير غاز الأوكسجين في الأنابيب.

يتم قطع العينات على شكل مربعات لا يتجاوز طول الصلع الواحد منها 1.5 cm بواسطة جهاز ميكانيكي مزود بنظام تبريد تجنبأً للتأثيرات الناجمة عن حرارة الاحتكاك التي ستؤثر لا محالة في بنية وخصائص المادة.

1.2.IV. الصقل الميكانيكي:

لإجراء مقارنة بين عينات النحاس المقطعة من أنابيب النقل بعد 1000 ساعة تقريباً من تحرير غاز الأوكسجين من خلاها وعينات أخرى في حالتها الأصلية (سطح أملس ونقى)، قمنا بচقل ميكانيكي لبعض عينات النحاس قبل تحرير غاز الأوكسجين مستعملين في ذلك جهاز الصقل (Polisseuse) المزود بمصدر مائي لتبريد العينات، تمر القطع النحاسية على سلسلة من أوراق الصقل المشببة على الجهاز والمترتبة تدريجياً حسب حجم وأبعاد حبيبات التغستان المتوضعة على سطوحها 180، 360، 600، 1000، مع تغير اتجاه الصقل كل مرة تفادياً لترسب الشوائب على الخطوط الناجمة عن عملية الصقل.

بعد إنتهاء عملية الصقل وجب تجفيف عينات النحاس بصفة جيدة قصد حمايتها من التآكل. وفي آخر عمليات المعاجلة التي أجريناها على مستوى عينات النحاس عرضنا هذه الأخيرة على جهاز انراج الأشعة السينية للدراسة، وقد طبقت على جهاز انراج الأشعة السينية المستعمل (PHILIPS) مجموعة من الشروط التجريبية للخضها فيما يلي:

$$V = 40 \text{ kV}$$

التوتر:

$$I = 30 \text{ mA}$$

شدة العيار:

$$2\theta = 10^\circ$$


زاوية الانطلاق:

$$2\theta = 120^\circ$$

زاوية النهاية:


بعد عدة قياسات أعطيت فيها لكل عينة نصف ساعة تحصلنا على أطیاف الأشعة السينية المبنية أسفله:

الشكل رقم (III-3) يوضح طيف الأشعة السينية لعينة من النحاس المقطعة من الأنابيب قبل تririr غاز الأوكسجين من خلاها.




شكل رقم (III-3)- طيف أشعة سينية لعينة من أنبوب النحاس في حالتها الندية قبل تririr غاز الأوكسجين

بعد مدة زمنية قدرها 1000 ساعة من تحرير غاز الأوكسجين في الأنابيب الحاسية أخذنا عينة من هذه الأنابيب وعرضناها على جهاز الأشعة السينية التي أعطت الطيف المولاي:



شكل رقم (III-4)- طيف أشعة سينية لعينة من أنبوب النحاس
مأخوذة بعد تحرير غاز الأوكسجين لمدة 1000 ساعة.


طيف الأشعة السينية الموجي يمثل طيف لعينة من النحاس وضعت في وسط أفرغ من الهواء وشبع بغاز الأوكسجين الطبي ذو النقاوة العالية:




شكل رقم (III-5)- طيف أشعة سينية لعينة من النحاس موضوعة في
وسط مشبع بغاز الأوكسجين تحت ضغط $P > Pa$

3.1.IV مناقشة النتائج:

بدءاً بالطيف الموضح في الشكل رقم (III-3) والذي يمثل طيف الأشعة السينية لعينة من أنبوب النحاس خاضعة لعملية صقل ميكانيكي، نلاحظ للوهلة الأولى النهايات العظمى المبينة من خلال الطيف و الدالة على أن الغالية المطلقة للعناصر المكونة للعينة المدروسة كانت لعنصر النحاس دون



الشكل رقم (7-III)- البنية البلورية
لأكسيد النحاس الشائي
Monoclinique
 CuO



الشكل رقم (6-III)- البنية البلورية
لعنصر النحاس
CFC

V. الدراسة الكهروكيميائية للمحاليل:

قصد البحث عن التركيبة الأيونية الجديدة للمحاليل الفخ التي استعملت في الدراسة والمتمثلة في المحاليل التالية: H_2SO_4 , NaOH , EtOH , CCl_4 , استخدمنا ثلاثة طرق تحليلية في دراستنا الكهروكيميائية هي على التوالي: تقنية قياس الناقلة الكهربائية، تقنية قياس الاستقطاب وأخيراً تقنية التحليل الشاردي.

V.1. تقنية قياس الناقلة الكهربائية للمحاليل:

من المعلوم أن لكل محلول كيميائي ناقلة كهربائية خاصة به تميزه عن باقي المحاليل، ومرد هذه الخاصية إلى عدة عوامل أهمها على الإطلاق: التركيبة الأيونية لكل محلول، تأثير درجة الحرارة، تركيز محلول ...

اعتماداً على جهاز قياس الناقلة الكهربائية أجرينا قياسات لجميع المحاليل الفخ التي استخدمت سابقاً وال المتعلقة بأتومي النحاس والتي أعطت النتائج المدونة في الجدولين التاليين:

2.2 الجدول .1-III: نتائج قياس الناقلة الكهربائية للمحاليل المعلقة بأنبوب السحاس ذو القطر

.cm

EtOH μs	NaOH ms	H ₂ SO ₄ ms	ال زمن h
0.8	5.11	11.81	0
0.7	6.75	16.71	24
1.4	6.25	16.69	36
3.0	4.67	8.04	48
4.0	6.11	10.95	60
3.6	3.23	18.68	72
2.7	7.14	17.17	84
2.5	6.89	16.84	96
2.9	7.09	16.75	108
2.9	7.14	17.13	120
2.5	6.50	17.27	132
3.8	7.96	17.59	156
2.2	4.38	17.38	180
3.0	4.23	13.42	228
1.8	6.89	16.24	324
2.7	6.52	16.84	516
4.1	6.24	16.35	996

المجدول.2-III: نتائج قياس الناقلة الكهربائية للمحاليل المتعلقة بالأنبوب النحاسي ذو القطر 1.0 cm


EtOH μs	NaOH ms	H ₂ SO ₄ ms	الزمن h
0.8	5.11	11.81	0
2.3	2.97	15.28	24
0.9	5.29	18.71	36
1.4	6.53	9.99	48
2.3	4.92	10.58	60
2.5	6.66	16.53	72
1.3	6.61	17.35	84
1.9	6.58	16.41	96
2.3	6.54	15.53	108
1.2	6.85	16.41	120
3.3	4.16	15.33	132
3.7	7.64	16.89	156
1.1	5.66	16.58	180
1.7	4.58	11.04	228
2.5	5.68	15.68	324
2.6	4.61	15.92	516
3.3	5.86	15.68	996

1.1. تفسير النتائج: V

من خلال ملاحظتنا للجدولين السابقين نجد تغير ملحوظ لقيم الناقلة الكهربائية بشكل متذبذب، خاصة عند مقارنة قيم الناقلة الكهربائية للمحاليل قبل تغيير غاز الأوكسجين خلاها وبعد التغيير الذي استغرق 1000 ساعة تقريباً، ويمكن أن يفسر هذا التذبذب على أساس تشكل بعض الهيدروكسيدات أو الأكسيدات أو مركبات المعادن التي يعبر المحلول وسط ملائم لها، فتشكل هذه المركبات يقلل من الناقلة الكهربائية.

2. تقنية قياس الاستقطاب (Polaromètrie) V

تشغل هذه التقنية مكاناً جديداً ضمن طرق التحليل الكهربائي، فتطبقاً مختلفاً إلى حد ما الطلق من التحليل المعدني إلى التحليل العضوي، فبواسطتها نستطيع الحصول على نتائج دقيقة مجدة في منحنيات بيانية تتغير فيها كثافة التيار $i = f(E)$ بدلالة الكمون أي: وتدعى لما للنتائج الفيزيائية الحصول عليها وحرصاً منها على استعمال الأجهزة المتوفرة لدينا للوصول إلى تحليل كمي وكيفي للمحاليل الفحص بعد حوالي 1000 ساعة من تغيير غاز الأوكسجين خلاها، استخدمنا التركيب المبين في الشكل رقم (III-3).



الشكل رقم (III-8)- رسم توضيحي لجهاز Potentiostat-Galvanostat (PG 201)

يشكل هذا التركيب أساساً من جهاز Potentiostat-Galvanostat (PG 201) متصلاً بنظام مزود بخلية تحليل و 3 إلكترودات (إلكترود مرجع ECS، إلكترود العمل الممثل في البلاatin،

الكترود إضافي)، وموصول من جهة أخرى بجهاز كمبيوتر مزود ببرنامج (Voltamaster-3) هذا الأخير مكلف بضبط الشروط التجريبية الازمة لعملية التحليل (مجال شدة التيار، مجال فرق الكمون، السرعة...) مع موافقانا بجمع المعلومات الخاصة بالتحليل المدروسة.

للحصول على منحنى استقطاب نقوم أولاً بملء خلية التحليل بواسطة المحلول المراد دراسته، نغمس فيه بعد ذلك الإلكترودات الثلاثة مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الازمة بينها حتى لا يؤثر ذلك

على النتائج المتحصل عليها، بعد وصل الإلكترودات بجهاز

Potentiostat نبدأ بتطبيق جهد مناسب (من 0 mV إلى 500 mV) بسرعة معينة ثم نقوم بعد ذلك بقياس التيار الكهربائي الناتج عن فرق في الجهد بين الكترود العمل والمحلول المدروس.

قبل البدأ في تشغيل جهاز Potentiostat قمنا بضبط على جهاز الحاسوب الشروط التجريبية

الالية:

سرعة المسح: 60 mV/min

مساحة سطح الكترود العمل: 0.3 cm²


مساحة سطح الإلكترود المساعد: 0.5 cm²

مجال الكمون: من 500 mV إلى 0 mV

تعطي نتائج هذه التقنية بواسطة منحنيات الاستقطاب المبينة أسفله:


أول منحنى استقطاب يمثل منحنى محلول حمض الكربونات الحالي من الشوائب ، وقد أخذ هذا المنحنى

قبل تمرير غاز الأوكسجين فيه.




الشكل رقم (III-9) - منحنى استقطاب محلول H_2SO_4 قبل إستعماله في التركيب الأول

الشكل رقم (III-10) يمثل منحنى استقطاب مخلول كبريتات النحاس الذي يحتوي على شوارد النحاس الثاني.




شكل رقم (III-10)-المنحنى البياني التجربى مخلول يحتوى على
أيونات Cu^{+2}

المنحنى الموازي يمثل منحنى استقطاب مخلول كلورير النحاس بحيث تواجد شوارد النحاس الأولي. الشكل رقم (III-11).




شكل رقم (III-11)-المنحنى البياني التجربى مخلول يحتوى
على أيونات Cu^+

عند قيامنا بعملية مزج محلولي كبريتات النحاس وكلورير النحاس تحصلنا على المحنى البياني التالي الذي يكشف عن أيونات Cu^{+2} و Cu^+ في المزيج. شكل رقم (III-12)




شكل رقم (III-12)-المحنى البياني التجريبي لخلط من محلولين يحتوي على أيونات Cu^{+2} و Cu^+

المحنى البياني الموضح في الشكل رقم (III-13) يمثل بيان الإسقاط الذي يتم فيه الكشف عن نواتج التآكل الموجدة في محلول حمض الكبريتيك والصادرة من الأنابيب النحاسي ذو القطر 2.2 cm في مدة 1000 ساعة.



شكل رقم (III-13)-المحنى التجريبي لخلول H_2SO_4 المتعلق بأنبوب النحاس ذو القطر 2.2 cm.

المنحنى البياني الموضح في الشكل رقم (III-14) يمثل بيان الاستقطاب الذي يتم فيه الكشف عن نواتج التآكل المتواجدة في محلول حمض الكبريعيك والصادرة من الأنوب السعاسي ذو القطر 1.0 cm في مدة 1000 ساعة.



شكل رقم (III-14)-المنحنى البياني التجاري محلول H_2SO_4 المتعلق بأنبوب النحاس ذو القطر 1.0 cm

1.2. V تفسير منحنيات الاستقطاب:

هدف إثبات تواجد آثار لشوارد النحاس في المحاليل الفح المستعملة في الشكل رقم (III-7)، ارتأينا إلى القيام بعملية مقارنة بين المنحنيات البيانية للمحاليل الفح السالفة الذكر و منحنيات استقطاب أخرى تميز ثلاثة محاليل شاهدة: محلول كبريتات النحاس بتركيز $M^{10^{-3}}$ والمتضمن شوارد النحاس الثاني تبعاً للتفاعل التالي:



محلول كلور النحاس بتركيز $M^{10^{-3}}$ والذي يحتوي بدوره على شوارد النحاس الأحادي Cu^+ وفقاً للتفاعل الحاصل داخل المحلول:



أما المحلول الأخير يمثل خليط مزج كلور النحاس بكبرياته وذلك لضمان تواجد شوارد النحاس الأحادي والثاني في آن واحد.

في الورقة الأولى من ملاحظتنا للمنحنى البيانية أرقام (III-10)، (III-11)، (III-12) نجد تشابه كبير بينها مما جعلنا نتأكد من النتائج المتحصل عليها بإعادة عملية القياس لعدة مرات، ولكن النتيجة كانت نفسها في كل قياس، والتفسير الوحيد والمنطقى لها أنه النتيجة يمكن في كون أن شوارد النحاس الأحادي Cu^+ هي شوارد غير مستقرة في المحاليل وهو الشيء الذي يؤدي تحوله بسرعة إلى نحاس ثانوي Cu^{+2} تبعاً للتفاعل المowany:



وهذا ما أكدته البحث الوثائقى الذى قمنا به [1][29].
ويمكن توضيح عدم استقرار الأيونات Cu^+ وفقاً للبيان التالي:

Cu^+		Cu
Cu	0.52	Cu^{+2}
Cu^{+2}	0.34	Cu^+
	0.15	

جميع الكمونات مقاسة بالنسبة للكمون المرجعي المتمثل في الهيدروجين ENH.

انطلاقاً من منحنيات الاستقطاب المثلثة للمحاليل الشاهدة $CuCl$ ، $CuSO_4$ ، والمزيج بين المحلولين والموضحة في الأشكال (III-10)، (III-11)، (III-12) نستطيع تفسير المنحنى

التجريبية (III-13)، (III-14) الخاصة بعيتين من محلول حمض الكبريت الماء فيها غاز الأوكسجين لمدة 1000 ساعة تقريباً مارا قبل ذلك بالأتبوبين النحاسين الجارية عليهم عملية الدراسة، وهذا بعد إجراء تحليل لعينة من محلول H_2SO_4 الحالي من السهاس أي قبل إستعماله في التركيب الأول، إذ بلاحظنا للمنحنى رقم (III-9) يتضح لنا خلو محلول من أي شائبة ويكون لنا بذلك مرجع للمقارنة.

تركز تحاليلنا البولاروغرافية بشكل رئيسي على معالجة أمواج الاستقطاب الموضحة في المنحنيات، وذلك بإيجاد كمون نصف الموجة $E_{1/2}$ الذي نستطيع بواسطته تحديد أنواع الشوارد المواجه في كل محلول. وعندأخذنا بعين الاعتبار أن النظام Cu/Cu^{+2} ينطوي تحت لواء الأنظمة

السريعة التي تقر بأنها عند كثافة التيار $\frac{i}{2} = i$ يكون كمون نصف الموجة مساوياً إلى الكمون

النظامي أي: $E_{1/2} = E^0$ [1]، عند هذا يتضح لنا فعلاً أن كمون نصف الموجة الظاهرة في


جميع المنحنيات نفسه و يأخذ القيمة التقريبية $E_{1/2} = 160mV$ ، وهي قيمة نصف الموجة التي تميز شوارد النحاس الثاني، وبوقوفنا عند هذه النتيجة المنطقية تتأكد مرة أخرى تأكل السطح الداخلي لكل من أبيض النحاس، بدون ملاحظة الفرق بين نتائج الاستقطاب لأنبوب النحاس المستعمل لأول مرة (ذو القطر 2.2 cm) وأنبوب النحاس ذو القطر 1.0 cm والمستعمل لمدة قدرها حوالي 10 سنوات وهو ما يثبت لنا تواصل عملية التأكل لمدة طويلة بالرغم من تسليمنا بتشكل طبقة واقية على السطح الداخلي لمعدن النحاس مما يبطئ عملية التأكل.

أما عن المحاليل الأخرى $NaOH$, $EtOH$, CCl_4 لم يكن بالإمكان دراستها ولا تحاليلها، وسبب ذلك راجع أساساً إلى آليات القياس التي تعسر عليها القيام بذلك.

V.3. تقنية القياس الأيوني (Ionométrie):

لتتأكد أكثر من مصداقية النتائج المتحصل عليها عن طريق تحاليل انبعاث الأشعة السينية أو ما أثبتته التقييمات الكهروكيميائية السابقة، قمنا بإجراء دراسة أيونية للمحاليل المستعملة في التركيب التجاري رقم (1)، يتم فيها الكشف عن الشوارد النحاس الثاني المنحلة في كل محلول مع تحديد تركيز هذه الشوارد مستخدمين بذلك إلكترود نوعي خاص بالنحاس Cu^{+2} .

تمت الدراسة الأيونية للمحاليل الفحص بالاستعانة بجهاز قياس الأيونات (Ionomètre) من نوع Ionomètre 3345 والمشكل من نظام إدخال وإخراج مزود بثلاثة إلكترودات: إلكترود قياس درجة الحرارة، إلكترود لقياس قيمة pH و إلكترود نوعي. شكل رقم (III-15)



الشكل رقم (III-15)-رسم تخطيطي لجهاز قياس الأيونات

نتائج التحليل الأيوني لمحاليلنا المستعملة في التركيب رقم (1) دومنت في الجدول التالي:
جدول . 3-III: نتائج التحليل الأيوني للمحاليل الفح المتصلة بالأنبوبين السحاسين الموضوعتين قيد الدراسة.

التركيز M	الكمون MV	قيمة pH	الزمن التجريبية h	المحلول	قطر أنبوب النحاس المستعمل cm
9.18 10^{-7}	333.2	1.15	180	H ₂ SO ₄	2.2
	336.7	1.16	996	NaOH	
	00	-342.7	996	H ₂ SO ₄	
9.35 10^{-7}	334	1.16	180	H ₂ SO ₄	1.0
	333.9	1.15	996	NaOH	
	00	-343.9	996	NaOH	


1.3.V تفسير النتائج:

لقد سبق وأن ذكرنا الغاية المرجوة من القيام بالتحاليل الأيونية وهو تأكيد النتائج السابقة الدالة على تواجد أيونات النحاس الثنائي في المحلول الفحص، وهذا ما توصلنا إليه فعلاً باستعمال هذه التقنية، إذ تأكّد احتواء المحلول الحمضية H_2SO_4 المعلقة بكل من أنبوب النحاس المستعملين في التراكيب السابقة على كمية من شوارد النحاس الثنائي ذات تراكيز ضعيفة، فعند تمعتنا في الجدول الأخير نجد أن تركيز النحاس الناتج من الأنابيب ذو القطر 2.2 cm خلال 180 ساعة من تمرير غاز الأوكسجين، كانت أقل من تلك الصادرة من الأنابيب ذو القطر الأصغر وذلك طول مدة تمرير غاز الأوكسجين عبر الأنابيب السحاسية ، وحسب تفسيرنا نستطيع القول أن الصابين الخاصل في التراكيز من أنابيب إلى آخر راجع إلى عدة أسباب نلخصها في:

- الاختلاف في قطر الأنابيب النحاس اللذان كانا تحت ضغط عادي لغاز الأوكسجين.
- الأنابيب ذو القطر 1.0 cm كان قد استعمل في نقل غاز الأوكسجين لمدة حوالي 10 سنوات، الشيء الذي أحدث تشكّل طبقة حامية من أكسيد النحاس.


انطلاقاً من الجدول الأخير الذي يبيّن تراكيز أيونات النحاس الثنائي المتواجدة في المحلول الفحص المستعملة في الدراسة، باستطاعتنا إيجاد العلاقة بين تركيز أيونات النحاس Cu^{+2} الصادرة من أنبوب النحاس المستعملين خلال الدراسة وزمن مرور غاز الأوكسجين من خلاهما.الشكل رقم (III-16)،

(III-17)



الشكل رقم(III-16) - منحنى بياني يمثل تركيز أيونات النحاس المجرفة من الأنوب ذو القطر 2.2 cm خلال مدة 1000 ساعة

من هذا المنحنى تضح لنا العلاقة بين تركيز أيونات النحاس في الخلول الفخ المتمثل في حمض الكبريت و زمن تمرير غاز الأوكسجين هي عبارة عن علاقة خطية، ومنه نستنتج أن تأكل ألياف النحاس بزداد كلما طالت مدة مرور غاز الأوكسجين فيها.



الشكل رقم(17)- منحنى بياني يمثل تركيز أيونات النحاس الشائي المجرفة من الأنوب ذو القطر 1.0 cm خلال 1000 ساعة

نفس الشيء بالنسبة لتركيز أيونات النحاس المجرفة مع غاز الأوكسجين من الأنبوب ذو القطر 1.0 cm، إذ نلاحظ أنه كلما زدنا في زمن تحرير الغاز كلما زاد تأكل السطح الداخلي لأنبوب النحاس المستعمل في النقل.

الخلاصة

من خلال معرفتنا لعنصر السحاس الذي يحتل مكانة مرموقة ضمن المعادن النبيلة المعاوجدة في الطبيعة والتي تميز بعده خصائص تجعلها تستقطب اهتمام العديد من الباحثين، ارتأينا القيام بدراسة تجريبية نبحث من خلالها على مدى تأثير غاز الأوكسجين ذو القاوة العالية على تآكل أنابيب تجassية مستعملة لنقل هذا الغاز في المستشفيات وذلك لإنعاش المرضى.

لإنعام هذه الدراسة قمنا بإنجاز تركيبتين تجريبتين منفصلتين، حيث نتبع في التركيب الأول عملية الجرف التي يحدثها غاز الأوكسجين لنواتج التآكل حين تمريره داخل أنبوب السحاس ذو القطرين المختلفين، مع الأخذ بالحسبان أن الأنوب ذو القطر الأصغر كان مستعملاً من قبل ولمدة 10 سنوات تقريباً، أما التركيب الثاني والذي دام 48 ساعة فقد درسنا من خلاله مدى تأثير ضغط غاز الأوكسجين المطبق، على البنية البلورية للعينة التجassية المدروسة.

بعد انقضاء المدة المحددة للتجربتين والمقدرة بـ 1000 ساعة للتركيب الأول و48 ساعة للتركيب الثاني أخذنا في عمليات التحليل والتي اعتمدنا فيها على كل من جهاز إلعراج الأشعة السينية الذي تعسر عليه إثبات تواجد الطبقة الرقيقة من أكسيد السحاس الشائي CuO المتوقع تشكيلها على السطوح الداخلية للأنباب. أما بالنسبة للتحاليل الكهروميكانية فقد أدخلنا تفاصيل قياس الناقلة الكهربائية والتي من خلالها كشفنا عن تواجد أيونات جديدة في المحلول الفح المستعملة في الدراسة مما أحدث تذبذب في قيم الناقلة الكهربائية لها.

تفاصيل قياس الاستقطاب والقياس الشاردي أثبتنا من جهة أخرى أن الأيونات المسماة بها في قياس الناقلة كانت أيونات السحاس الشائي Cu^{+2} وقد حدد جهاز القياس الأيوني تركيز هذه الأيونات الصادرة من أنبوب السحاس.

انطلاقاً من النتائج المتحصل عليها سابقاً يمكننا استخلاص أن الأنابيب التجassية المستخدمة في مستشفياتنا لنقل غاز الأوكسجين والذي يحتاجه المريض في عملية التنفس، يمكنها أن تكون سبب لمرض آخر يمكن أن يصيبه في المدى البعيد أو القريب وهذا ما يتنافى و الهدف المرجو من الاعتناء بالمريض.

المراجع باللاتينية

1. M-L.Barthe et G.Hedin; "Chimie analytique .1.Methodes électrochimiques", Ed ARMAND COLIN.Paris 1973.
2. Chuan, C.Change, Surface Science, Vol 25, N01, P53 (1975)
3. J.Barralis et G.Maeder et J-P. Trotignon;"Metallurgie", Ed Nathan.paris, 1997.
4. J.J.Lamoureux; Ed BEAUCHEMINITEE."Précis de corrosion".Québec, 1994.
5. E.D.Mor and C.Wrubl,Br."Corrosion", J,11(1976)
6. J.C.Scully; "Corrosion Protection", Ed MASSON.Paris 1995.
7. A.J.Bard et L.R.Faulkner; "Electrochimie", Ed MASSON.Paris 1983.
8. M.G. Fontana and N.D.Greene; Ed Board "Corrosion Engineering".USA 1978.
9. P.Sarrazin, A.Galerie et J.Fouletier ; "Les Mécanismes de la corrosion sèche", Ed EDP Sciences. France 2000.
10. D.Landolt ;" Corrosion et chimie de surfaces des métaux.
11. P.Parnière ; " Métallographie par diffraction des rayons X des électrons et des neutrons", Technique de l'ingénieur M 100 .Paris 1990
12. M.Hélie, " Matériaux métalliques Phénomènes de corrosion". Université d'Evry-Val d'Essonne. Paris
13. A.Hannani ; Ed S.H.D.P Berkaoui." Corrosion et protection".Algérie 2001.
14. J.LECONTE;" Protection contre la corrosion", Technique de l'ingénieur A830.Paris 1985.
15. M.CHAREF, "Etude de l'inhibition de le corrosion d'un acier au carbone dans un milieu chlorure par l'association d'un sel de zinc et d'un phosphate ", Mémoire de Magister, Université de Laghouat 2001.
16. M.P.COUGET et col, corrosion et inhibition des puits et collectes, Ed TECHNIP, 1981.
17. D.L.GRAVER, "Corrosion Data Survey", 6th édition,NACE, Houstan, 1985 .

18. E-Vereinigung et V.D.Eisenhuttenleute; "Les aciers inoxydables", Ed Technique et Documentation – lavoisier, Paris 1990.
19. " Corrosion et Protection Offshore" communications, Ed CEFRACOR, Paris.
20. G.Charlot; "Chimie analytique générale" II, Ed Masson, Paris 1971.
21. G.Charlot; "Chimie analytique générale" IV, Ed Masson, Paris 1971.
22. Robert R. Lauwerys; " Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles", Ed Masson, Paris 2000.
23. B.D.Cullity;" Elements of X-ray diffraction", Ed Copyright, 1978.

المراجع باللغة العربية

24. ب. المعصري و ف. كوت، "فيزياء الجسم الصلب". نشر ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .1991
25. ع. ليندة ، " دراسة كرييدات الكروم على شكل شرائح رقيقة" ، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة 2001.
26. م. شخاشيرو، ع. م.شيخ حسين و ي. قدسي، " التحليل الآلي". نشر ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1991.

ملخص

تمت في هذه المذكورة دراسة إمكانية جرف غاز الأوكسجين لروابط تأكل عينة من أنابيب نحاسية مستخدمة لنقل غاز الأوكسجين الطبي في المستشفيات، ولهذا الهدف قمنا بإنجاز تركيب تجاري يسمح لنا بتمرير غاز الأوكسجين لمدة 1000 ساعة، عبر أنبوبين نحاسيين ذو قطرتين مختلفتين موصولين بواسطة أنابيب بلاستيكية إلى محاليل مختلفة الخصائص (المحاليل الفحص)، التي يتجلّى دورها في احتواء روابط تأكل الصادرة من الأنابيب.

موازاة مع هذا العمل وللكشف على تأثير ضغط الغاز على عينة النحاس، قمنا بوضع عينة من هذا الأخير في خلية تم إفراغها بشكل جيد من الهواء، الذي استبدل فيما بعد بغاز الأوكسجين تحت ضغط يفوق الضغط الجوي بقليل.

تحاليلنا الفيزيائية والكهروميكانيّة لعينات النحاس و للمحاليل الفحص على التوالي، أثبتت تشكّل طبقة رقيقة من أكسيد النحاس الثاني CuO على سطح العينة، مع تواجد تواكير ضعيفة لشوارد النحاس في المحاليل الفحص مما يؤكد حدوث جرف روابط تأكل أنابيب النحاس، الشيء الذي ينورنا بإعادة النظر في نوعية الأنابيب المستخدمة في مستشفياتنا لنقل الغازات الطبية.

Résumé

L'objectif de ce travail consiste à étudier la possibilité d'entraînement de produit de la corrosion d'un tube de cuivre par l'oxygène transporté dans les réseaux de distribution de gaz médicaux.

Pour cela nous avons réalisé un montage expérimental qui permet de passer l'oxygène à travers de deux tubes de cuivre à différents diamètres pendant une période de 1000 heures. Cet oxygène est ensuite barboté dans différentes solutions liquides appelées "solutions pièges".

Pour étudier l'influence de la pression sur la corrosion du tube de cuivre un échantillon prélevé de celle-ci est placé dans une cellule en verre à ultra-vide. Une quantité d'oxygène sous haute pression est introduite.

Les analyses physiques et électrochimiques montrent respectivement la formation d'une couche mince d'oxyde de cuivre (II) CuO sur la surface de l'échantillon, en plus, l'existence des concentrations faibles de l'ion de cuivre dans les solutions pièges ce qui confirme l'effet d'entraînement du produit de la corrosion de tube de cuivre.